

“변화를 선도하는 강남, 희망을 선사하는 강남”

등록번호	공원녹지과-18075
등록일자	2016.6.27.
결재일자	2016.6.27.
공개구분	부분공개

주무관	공원기획팀장	공원녹지과장	도시환경국장		
장은지	강성두	한정훈	06/27 배경섭		
협조사	주무관 주무관 주무관	이종훈 조진성 김태일			

- 2016. 집중호우 대비 근린공원 내 -  
**배수로(집수정) 정비 결과 보고**



2015. 6.

**강 남 구**  
(공 원 녹 지 과)

# - 2016. 집중호우 대비 근린공원 내 - 배수로(집수정) 정비 결과 보고

여름철 집중호우에 따라 발생될 안전사고를 미연에 방지코자, 근린공원 내 배수로(집수정)에 대해 자체 점검 및 정비(청소, 준설) 한 결과를 아래와 같이 보고드립니다.

## I 추진근거

- 2016년도 근린공원 관리 및 정비 계획 ☞ 공원녹지과-1172(2016.1.13.)호
- 2016. 여름철 공원관리 종합대책 ☞ 공원녹지과-11389(2016.4.26.)호 관련
- 2016년 우기대비 산사태취약지역 및 산사태우려지역 점검 계획  
☞ 공원녹지과-14260(2016.5.23.)호 관련

## II 공원 현황

대상공원 : 총 54개소 (단위 : m<sup>2</sup>)

합 계		구 분		근린공원		주제공원		소공원		비고
		개소	면적	개소	면적	개소	면적	개소	면적	
54	1,879,395	47	1,766,754.1	2	109,610.6	5	3,030.6			

## III 점검 및 정비 결과

### 안전점검 실시

- 기 간 : 2016. 6.15. ~ 2016. 24.(집중기간)
- 점검방법 : 점검반편성하여, 근린공원 내 공원시설물 등 외관형태 및 유지 상태를 육안으로 현장 점검 실시

【점검반 : 총 7명】

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

● 점검내용

- 배수로, 침사지 등 낙엽 적치물 점검
- 우기시, 절개지 옹벽 등 위험시설 점검
- 기타 공원시설물 점검 등

■ 정 비 결 과

- 기 간 : 2016. 6. 15.(수) ~ 6. 24.(금)
  - 대 상 지 : 근린공원 54개소
  - 작업내용 : 공원내 기존 배수로 및 집수정 준설, 청소 실시
  - 정비방법 : 근린공원유지관리 기간제근로자 활용 직영 시행
- ☞ 정비(전,후) 사진 : 붙임참조

IV 보고자 의견

- 향후에도 여름철 집중호우에 대비, 배수로(집수정) 정비 작업을 지속적으로 실시 하되,
- 근린공원유지관리와 병행, 집중 관리하여 안전사고를 예방하고, 쾌적한 공원 환경 제공에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 정비(전,후) 사진 각 1부. 끝.