

행복한 교통문화를 선도하는 5678서울도시철도



# 서울특별시도시철도공사

수신자 수신자 참조  
(경유)

제목 수막차단벽 취급 인적오류 방지 대책 시달

최근 수막차단벽 취급 부주의에 의한 수막용수 방출 사례가 빈번히 발생됨에  
동일 사례 재발 방지를 위한 인적오류 방지 대책을 아래와 같이 시달하오니 각 소(역)  
장은 이행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 화재 외 수막차단 설비 사용 금지

- 영업시간중 수단차단벽 조작함 스위치 등 일체 축수 금지

※ 특히, 그린환경

- 영업시간중 도시철도 ENG 점검 시 오취급 방지 사전 주지 및 점검시간  
동안 현장 수단차단벽 모니터링 철저

※ 수막차단벽

- "화재 외 사용금지" 경고문구 부착 운영

나. 아이센터내 부수신기에 열쇠(Key) 삽입한 채로 운영 금지

- 부수신기 함체에 열쇠걸이를 부착하여 보관운영 (화재시에만 삽입 취급)

다. 수막차단벽 조작함, 부수신기, 수막밸브함 등 취급요령 비치 (재강조)

라. 소방시설배치도에 현장 수막밸브함 위치 표기 비치 및 숙지

※ 참고사항 : 인적오류 사례

- 2016.01.18 7호선 용마산역 수막설비 오취급
- 2016.04.11 6호선 월드컵경기장 수막설비 승객 수동조작함 취급 살수
- 2016.07.14 5호선 충정로역 수막설비 오취급
- 2016.07.18 5호선 신길역 수막설비 오취급(○○○처 점검 중)

끝.

## 서울특별시도시철도공사



수신자 화곡서비스지원사업소장, 광화문서비스지원사업소장, 군자서비스지원사업소장, 강동서비스지원사업소장, 성산서  
비스지원사업소장, 동묘서비스지원사업소장, 석계서비스지원사업소장, 태릉서비스지원사업소장, 대공원서비스지  
원사업소장, 이수서비스지원사업소장, 신대방서비스지원사업소장, 잠실서비스지원사업소장, 모란서비스지원사업  
소장, 부천서비스지원사업소장

과장 추명신

부장 대결 07/20  
윤한승

협조자

시행 서비스지원처-2883 (2016.07.20.)

접수

우 04806 서울특별시 성동구 천호대로 346/http://www.smrt.co.kr

전화 6311-2525 전송 / mschoo@smrt.co.kr / 대시민공개

부패 '0'의 공기업! 청렴이 우리의 경쟁력입니다. 인사 이권청탁 배격