

행복한 교통문화를 선도하는 5678서울도시철도



# 서울특별시도시철도공사

수신자 건대입구기술사업소장  
(경유)

제목 청담대교 USN 교정을 위한 신축이음매 스트로크량 측정 요청

1. 관련근거

가. 기술본부장 방침 NO.139('14.3.7) "궤도분야 USN시스템 유지관리 개선방안 검토"

나. 궤도처-1109('16.5.25) "7호선 건대입구~청담 지상구간 장대레일 재설정 통보"

다. 건대기술사업소-3543('16.7.13) "7호선 건대입구~청담역구간 신축이음매 재설정 작업 계획 송부"

2. 위 호와 관련하여, 청담대교 신축이음매 변위센서에서 인력-센서 측정값 차이발생으로 지상구간 장대레일 재설정 등 해당 검측데이터 활용에 제한이 발생함에 따라 USN 변위센서의 교정작업을 위한 신축이음매 스트로크량 측정을 요청하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 1. 신축이음매 스트로크량 현장조사 양식 1부.  
2. USN 변위센서 위치도 1부. 끝.

서울특별시도시철도공사 시설지원단장



사원 **최재선**

부장 **황선권**

팀장 전결 09/12  
**배창섭**

협조자

시행 시설지원단-12585 (2016.09.12.) 접수

우 11726 경기도 의정부시 서계로 42/http://www.smrt.co.kr  
전화 02-6311-3867 전송 02-6311-4434 / 2120096@smrt.co.kr / 대시민공개

부패 '0'의 공기업! 청렴이 우리의 경쟁력입니다. 인사 이권청탁 배격