

정릉구역 내 공가 점검 사진 대지

구역명	정릉골 구역
주소	솔샘로15가길 62-21
적출사항	일부붕괴
사진대지	

구역명	정릉골 구역
주소	솔샘로15가길 64-4
적출사항	붕괴 위험
사진대지	

구역명	신길음구역
주소	길음동 525-113
적출사항	시건불량
사진대지	

구역명	신길음구역
주소	길음동 525-115, 116, 117, 118, 120
적출사항	쓰레기 적치
사진대지	

구역명	신길음구역
주소	길음동 525-171
적출사항	담장 파손
사진대지	

구역명	정릉7주택재건축정비사업
주소	정릉동 506-159
적출사항	쓰레기 적치
사진대지	

구역명	석관1주택재건축정비사업
주소	석관동 340-238
적출사항	폐가구 방치, 쓰레기적치, 주변환경저해, 지붕재등 부속물 낙하우려



구역명	성북2구역
주소	성북로23마길 16-2
적출사항	지붕 및 벽체 훼손

