

추석 대비 공사장 안전점검 및 체불 임금점검 결과

1. 공사장 안전관리실태 점검

□ 점검대상 : 총 현장수 7개소 (실시 : 7개소, 미실시 : 없음)
(서울지하철9호선연장건설3단계 시스템분야)

□ 점검결과

연번	현 장 명	점 검 결 과	조 치 결 과
1	서울지하철9호선연장건설3단계 1구간송변전공사	이상없음	
2	서울지하철9호선연장건설3단계 2구간송변전공사	이상없음	
3	서울지하철9호선연장건설3단계 1구간전차선공사	이상없음	
4	서울지하철9호선연장건설3단계 2구간전차선공사	이상없음	
5	서울지하철9호선연장건설3단계 1구간정보통신공사	이상없음	
6	서울지하철9호선연장건설3단계 2구간정보통신공사	이상없음	
7	서울지하철9호선연장건설3단계 신호설비공사	이상없음	

※ 점검결과 사진

○ 현장명 : 서울지하철9호선연장건설3단계 시스템분야 통합사무실

현장 통합사무실 소화기 배치상태 및 소방설비 상태 점검



○ 현장명 : 서울지하철9호선연장건설3단계 시스템분야 시공 현장

공사 현장 공사용 자재 보관실태 점검



송변전 공사



전차선 공사



정보통신 공사



신호설비 공사

시공현장 안전 점검



현장작업원 안전교육



시공현장 안전 점검



변전소 가압운전 상태 안전 점검



신호기계실 장비 설치상태 안전 점검

2. 공사장 체불 임금(장비·자재대금 포함) 점검

□ 점검대상

- 서울지하철9호선연장건설3단계 시스템분야 건설현장
- 총 현장수 7개소 (실시 : 7개소, 미실시 : 없음)

□ 점검결과 : 체불업체 없음, 체불금액 없음

연번	현 장 명	체 불 현 황			조 치 계 획
		체불업체명	건수	금액(천원)	
1	서울지하철9호선연장건설3단계 1구간송변전공사	-	-	-	
2	서울지하철9호선연장건설3단계 2구간송변전공사	-	-	-	
3	서울지하철9호선연장건설3단계 1구간전차선공사	-	-	-	
4	서울지하철9호선연장건설3단계 2구간전차선공사	-	-	-	
5	서울지하철9호선연장건설3단계 1구간정보통신공사	-	-	-	
6	서울지하철9호선연장건설3단계 2구간정보통신공사	-	-	-	
7	서울지하철9호선연장건설3단계 신호설비공사	-	-	-	