



담당 부서: 기후환경본부 녹색에너지과
서울에너지공사 소통홍보부

녹색에너지과장	임미경	02-2133-3550
에너지정책팀장	임승철	02-2133-3552
기획조정실장	차태교	02-2640-5111
소통홍보부장	윤대열	02-2640-5150

사진 없음 사진 있음 쪽수: 8쪽

서울시, 양천구·구로구 일대 지역난방 공급 중단 관련 신속 복구 '총력'

- 17일 신정가압장 내부 밸브 파손·양천구 신정·신월동, 구로구 고척동 일대 난방·온수 공급 중단
- 신정경남아너스빌 아파트 등 80곳 총 37,637세대 열공급 중단...18일 오후 3시까지 중단 예상
- 시 현장상황실 운영 및 구호응급 물품 배부...취약계층에 전기장판 등 구호물품 긴급지원
- 오세훈 시장, 현장서 복구지휘 “취약계층에 선제적 지원...모든 행정력 동원해 주민 피해 최소화”

- 서울시는 17일(수) 오후 양천구·구로구 일대 난방과 온수 공급이 중단됨에 따라 양천구, 구로구 및 서울에너지공사와 지역 주민들의 불편 최소화를 위해 취약계층을 중심으로 전기장판 등 구호물품을 긴급 지원하고 있다고 밝혔다.
- 시는 이날 오후 3시 54분쯤 발생한 신정가압장 내부 밸브 누수 사고와 관련해 즉각적으로 통합지원본부를 설치하고, 굴삭기(백호), 덤프트럭 등 6대와 148명의 복구 인원을 투입해 조기 복구를 목표로 파손된 밸브 복구에 총력을 기울이고 있다.
 - 서울시는 재난버스를 비롯 현장 상황실을 운영 중에 있으며, 양천구와 구로구는 긴급 대피소와 적십자 구호물품 300개, 응급구호물품 265개 등을 주민센터에 비치, 주민들에게 배부할 예정이다.
 - 서울에너지공사와 유관기관에서는 전기장판 등 난방용품 4,037개를 확

보, 신정·신월동 및 고척동 내 해당 주민들에게 주민센터를 통해 배부를 완료했으며, 필요 시 추가 배부할 예정이다.

- 현재 신정가압장 내 물·증기 배출작업과 동시에 임시우회관로를 통해 난방과 온수 공급에 중단이 없도록 하는 연결공사(부단수 장치 설치)를 진행하고 있다. 복구작업으로 인해 18일(목) 오후 3시까지 해당 지역 내 난방과 온수 공급이 중단될 것으로 예상되며, 시는 관계기관과 협력해 지역 주민 불편 최소화를 위한 복구 시간 단축 방안을 마련 중에 있다.
- 오세훈 시장도 저녁 10시 30분쯤 사고 현장에 나와 재난버스에서 대응 상황을 보고 받은 후 신속한 지원을 당부했다. 오 시장은 “추운 날씨에 어려움에 놓일 취약계층을 중심으로 필요한 조치를 선제적으로 해달라”며, “양천구, 구로구 및 서울에너지공사 등 관계기관이 가용한 행정력을 총동원해 조속한 복구와 주민 피해 최소화에 총력을 다해줄 것”을 지시했다.
- 한편, 시 관계자는 가압장 내 발견된 이상 밸브를 수리하던 중 사고가 발생한 것으로 추정된다고 이날 사고로 인해 양천구 신정동, 신월동과 구로구 고척동 일대 3만 7637세대의 난방과 온수 공급이 중단됐다고 밝혔다.
 - 중단원인은 신정가압장 내 펌프 우회관로 고착화 현상 해결을 위해 조작 중 밸브 하단부 파손으로 인해 중온수가 분출된 것으로 추정하고 있다.
- 난방·온수 공급 관련 안내사항은 서울에너지공사(☎02-2640-5150)에 전화하면 안내받을 수 있다.

< 현장 사진 >



신정가압장 외부 증기 누출



부단수 장비 설치

< 위 치 도 >



신정가압장 관련 열공급 중단 지역

○ 중단상황 : 신정경남아너스빌 아파트 등 80개소(총 37,637세대)

※ 공공용 서울남부지방법원 외 17개, 업무용 목동 센트럴프라자 외 14개 별도

자치구	법정동	시설명	세대수(호)
합 계			37,637
구로구(2,247)	고척동	고척LIG 리가아파트	421
	고척동	고척대우아파트	987
	고척동	고척센츄리아파트	391
	고척동	고척청구아파트	448
	소 계		2,247
양천구(35,390)	신월동	신월시영아파트	2,256
	신정동	목동3차우성아파트	142
	신정동	목동2차우성아파트(분양)	1,140
	신정동	목동2차우성아파트(임대)	1,140
	신정동	목동 파크자이 아파트	356
	신정동	목동9단지아파트 A	780
	신정동	목동13단지아파트 B	780
	신정동	목동2차래미안(신정7)	353
	신정동	목동14단지아파트	3,100
	신정동	목동9단지아파트 B	1,250
	신정동	목동 이스타빌3(오,근생)(18블록)	368
	신정동	동문굿모닝탑(19블록)	91
	신정동	대림아크로빌 A동 (19블록)	122
	신정동	대림아크로빌 B동 (19블록)	122
	신정동	학마을 3단지아파트	153
	신정동	학마을 2단지아파트	510
	신정동	학마을 1단지아파트	639
	신정동	신정4지구 보금자리주택	560

양천구	신정동	푸른마을 4단지아파트	390
	신정동	푸른마을 3단지아파트	440
	신정동	푸른마을 2단지아파트	470
	신정동	푸른마을 1단지아파트	500
	신정동	신정 이든채아파트	240
	신정동	목동대림아크로텔2차관리단(오)	1,067
	신정동	레미안목동아텔리체	1,497
	신정동	신정이펜하우스 1단지	466
	신정동	신정이펜하우스 2단지	471
	신정동	신정이펜하우스 3단지	1,339
	신정동	신정이펜하우스 4단지	546
	신정동	신정이펜하우스 5단지	238
	신정동	신정동 SJ라벨라	21
	신정동	목동13단지아파트A	1,500
	신정동	목동12단지아파트	1,860
	신정동	목동11단지아파트	1,595
	신정동	신정양천아파트	2,998
	신정동	목동10단지아파트B	1,560
	신정동	목동10단지아파트A	600
	신정동	신트리1단지아파트	997
	신정동	신트리3단지아파트	537
	신정동	신트리2단지아파트	698
	신정동	신트리4단지아파트	845
	신정동	현대아파트(신정5차)	361
	신정동	신정경남아너스빌아파트	292
		소 계	

□ 현장 사진




신정가압장 내부 밸브 파손 관련 현장점검

오세훈 서울시장의 17일(수) 저녁 양천구에 발생한 신정가압장 사고 현장에서 관계자로부터 현장상황에 대한 보고를 받고 있다.



신정가압장 내부 밸브 파손 관련 현장점검

오세훈 서울시장이 17일(수) 저녁 양천구에 발생한 신정가압장 사고 내 마련된 재난버스에서 관계자로부터 현장상황에 대한 보고를 받고 있다.



신정가압장 내부 밸브 파손 관련 현장점검

오세훈 서울시장이 17일(수) 저녁 양천구에 발생한 신정가압장 사고 현장에서 관계자로부터 현장상황에 대한 보고를 받고 있다.