

# 주식회사 탄천환경

수신 도시기반시설본부장(방재시설부장)



(경유)

## 제목 탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 공사 관련 요청사항 송부

1. 행복도시 건설을 위해 힘써주시는 귀 본부의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 귀 본부에서 추진하고 있는 탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 공사(1처리장)와 관련, 시행사의 과실로 (업무용, 거주용)상수도배관 파손(4회), 통신선 절단(3회), 가로등 파손(2회) 등 지속적인 시설파손으로 우리회사 직원을 비롯하여 사택 거주자의 고충이 날로 심해지고 있습니다.
3. 또한 공사구간에 인접해있는 사택의 거주자(특히 출산 직후의 영아가구)가 분진, 소음, 매연 등 유해물질(또는 요인)로 인하여 피해를 호소하고 있습니다. 이를 근본적으로 해결할 수는 없겠으나, 피해를 최소화하기 위하여 임시방편이라도 차폐벽의 추가설치가 필요한 실정입니다. (아래표 연번4 참조)
4. 이에 우리회사의 요청사항을 아래와 같이 송부하오니 아무쪼록 적극적인 해결책이 마련될 수 있도록 협조하여주시기를 부탁드립니다.

--- 아 래 ---

연번	문제점	요청사항	비고
1	◎ 이른 시간 작업개시(7시) 및 주말(토요일) 작업으로 주거환경권 침해	◎ 평일에만 작업할 수 있도록 조치 ◎ 작업개시시간 변경(8시)	
2	◎ 통신선 절단으로 업무 차질 발생 ※ 센터의 업무성격 상 비상연락 가동이 많은 관계로 중요한 사안임	◎ 공사로 인한 통신선 절단이 발생하지 않도록 통신선로 이설 ※ 통신관계공사 수행업체에 문의한 결과, 예산 문제로 이설 불가하다는 의견	
3	◎ 공사 중 진동이 심하여 사택 거주자의 안전에 관한 불안감 토로	◎ 공사구간과 사택간의 이격거리가 1.5m밖에 되지 않아 이에 대한 안전성 조사 필요	

연번	문제점	요청사항	비고
4	◎ 일부 공사구간에만 차폐벽이 설치되어있어 먼지, 소음 등이 발생하여 사택 거주자 불편 호소 	◎ 나머지 구간에도 차폐벽 설치 필요 	
5	◎ 기타 시설물 파손 발생 [붙임]	◎ 유사사례가 발생하지 않도록 서울시에서 공사업체 감독강화	

붙임. 공사 중 발생한 시설물 파손 건

1부 끝.

**주식회사 탄천환경 대표이사 오세영**



담당 이범수

과장 김태균

부장 김용삼

실장 이재남

문서번호 탄천 제2018-439호

시행일 2018-07-27

주소 06333 서울특별시 강남구 개포로 625

전화 02-3410-9734

팩스 02-3410-9729

이메일 tancheon88@naver.com