

「2호선 장안철교(성수지선)」 내진보강공사 작업자 추락사고 조치보고

□ 사고개요

- 일시/장소 : '16. 9. 3. 13:12/2호선 성수지선 성수~용답역 간(장안철교)
- 사고 내용 : 장안철교 교량 내진보강공사(비계파이프 철거) 작업중 작업자 1명이 중랑천으로 추락, 현장사망 후 한양대병원 이송
※ 추락높이 : 약 12m / 수심 : 3m / 발견위치 : 사고지점 북측 10m

○ 사고자 인적사항

소 속	이 름	나 이	주 소	비 고
(주)쓰리에스 엔지니어링	박○○	만 29세	대구시 남구 대명2동	비계공(일용직)

〈 공사개요 〉

- 공 사 명 : 지하철 2,4호선 고가 및 교량구조물 내진보강공사(1공구)
- 공사기간 : '15.12.7 ~ '17.12.5
- 시공회사 : (주)쓰리에스엔지니어링
- 책임감리 : 동일기술공사
- 공사금액 : 7,201백만원
- 공 정 률 : 34.13% ('16.8.31.기준)

□ 시간대별 주요 조치사항

- 13:12 : 사고발생(동료 작업자 119 신고)
- 13:43 : 현장지휘소 가동(성수역 역무실)
 - 고소작업 5개 현장 작업중지
- 14:31 : 잠수사 투입(4명) 수색, 작업자 발견 한양대병원 이송
- 17:45 : 유족 연락처 확인 및 연락 (23:45 병원 도착)
※ 장례절차 등 유족협의 진행(시공사, 메트로)

□ 향후계획

- 내진보강 및 방음벽 공사 10개 현장 긴급안전점검 실시
- 작업안전 수칙 준수 여부 등 경찰조사 결과에 따라 상응조치

작성 자 | 교통정책과장 : 이원목 ☎2133-2210 도시철도관리팀장 : 공병엽 ☎2244 담당 : 장연수 ☎2249