

지적기준점 망실 위치도

<p>기준점 번호(소재지)</p>	<p>7516(신월동 834)</p>	
<p>망실원인자</p>	<p>도시기반시설본부</p>	
<p>망실사유</p>	<p>국회대로 지하차도 공사</p>	
<p>위치도</p>	<p>망실 전</p>	<p>망실 후</p>
		