

교통안전지킴이(10월) 점검결과

□ 점 검 월 : 2019년 10월

□ 점검노선 : 총연장 4.66km (화랑로, 월곡로 등)

연번	도로명(점검구간)	연장(km)	점검조
1	한천로, 화랑로 (강북구청~북부수도사업소~석계역), 중구 일대	4.66	1조
2	한글비석로 (상계역~서라벌고교~하계역)	3.32	2조
3	돌곶이로, 이문로, 왕산로(돌곶이역~회기역~청량리역)	3.94	3조

□ 점검현황



구분	계	교통안전시설							
		도로표지	안전표지	신호기	블라드	노면표시	시 선 유도봉	무단횡단 금지시설	기타
전수	27	-	15	-	2	10	-	-	-

□ 점검내역

연번	위 치	시설명	적 출 사 항	담당부서
1	성북구 화랑로 321 (석계태평양 약국 앞)	교통안전표지	안전표지(좌합류도로) 탈색 및 각도불량	북부도로사업소 기전과
2	성북구 화랑로 259앞 (시골추어탕)	노면표시	노면표시(횡단보도) 탈색	북부도로사업소 도로보수과
3	성북구 화랑로 259앞 (MG새마을금고)	노면표시	노면표시(횡단보도) 탈색	북부도로사업소 도로보수과
4	성북구 화랑로 225 보도 (가구백화점 앞)	교통안전표지	안전표지(견인지역) 각도 불량	북부도로사업소 기전과
5	성북구 화랑로 201 (오피안경)앞	교통안전표지	안전표지(견인지역) 망실	북부도로사업소 기전과
6	성북구 화랑로125 앞(수족관)	교통안전표지	표지판(보조표지판) 탈색 및 일방통행 표지판 각도 부적정	북부도로사업소 기전과
7	성북구 화랑로123(위드홈) 보도	교통안전표지	표지판(진입금지)탈색 및 각도불량	북부도로사업소 기전과
8	중구 서소문로9길 6	교통안전표지	안전표지(주차금지) 각도 불량 및 훼손	중구 교통행정과

연번	위 치	시설명	적 출 사 항	담당부서
9	중구 서소문로11길 50앞 보도	블라드	보도상 블라드 파손(2개소)	중구 교통행정과
10	중구 새문안로 30 보도	블라드	보도 블라드 망실	중구 교통행정과
11	도봉구 노해로66길 103	교통안전표지	표지판 방향 수정	도봉구 교통행정과
12	노원구 동일로 217길	교통안전표지	표지판 방향 수정	노원구 교통지도과
13	노원구 노해로 롯데백화점 맞은편	교통안전표지	표지판 방향 수정	노원구 교통지도과
14	노원구 동일로 218길 41	노면표시	노면표시(횡단보도) 재도색	노원구 교통지도과
15	노원구 노해로 527	교통안전표지	노후 표지판 교체	북부도로 기전과
16	노원구 노원로 444	노면표시	노면표시 재도색	노원구 교통지도과
17	노원구 한글비석로21길 (삼창아파트 앞)	노면표시	노면표시 재도색	노원구 교통지도과
18	노원구 상계동 대동 청솔아파트 앞	교통안전표지	표지판 방향 수정	노원구 교통지도과
19	동대문구 왕산로 273	노면표시	노면표시 재도색	동대문구 교통행정과
20	동대문구 왕산로 273	교통안전표지	표지판 방향 수정	동대문구 교통행정과
21	동대문구 이문로 59	교통안전표지	노후 표지판(탈색) 교체	동대문구 교통행정과
22	동대문구 이문로 142	노면표시	노면표시 재도색	동대문구 교통행정과
23	동대문구 이문로 156	교통안전표지	교통안전표지 지주 철거	동대문구 교통행정과
24	성북구 돌곶이로 50	교통안전표지	표지판 방향 수정	성북구 교통행정과
25	성북구 돌곶이로 50	노면표시	노면표시 재도색	성북구 교통행정과
26	성북구 돌곶이로 60	노면표시	노면표시 재도색	성북구 교통행정과
27	성북구 돌곶이로 74	노면표시	노면표시 재도색	성북구 교통행정과

교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	1	시설명	교통안전표지	분 야	안전표지	유 형	안전표지		
	위 치	성북구 화랑로 321 (석계태평양 약국 앞)			관리부서 담당자	북부도로사업소 기전과				
	위 치 도				점 검 내 역(점검사진)					
										
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)				정 비 내 역(정비사진)					
	점검내역				정비내역					
	점검일자/점검자		지적사항			정비일자/담당자		정비사항		
	2019.10.21./고광호		안전표지(좌함류도로) 탈색 및 각도불량							

교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	2	시설명	교통안전표지	분 야	노면표시	유 형	횡 단 보 도 도 색 탈 색	
	위 치	성북구 화랑로 259앞 (시골추어탕)			관리부서 담당자	북부도로사업소 도로보수과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자		지적 사항			정비일자/담당자		정비사항	
	2019.10.21./고광호		노면표시(횡단보도) 탈색						

교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	3	시설명	교통안전표지	분 야	노면표시	유 형	횡단보도 도색 탈색	
	위 치	성북구 화랑로 259앞 (MG새마을금고)			관리부서 담당자	북부도로사업소 도로보수과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항			정비일자/담당자		정비사항	
	2019.10.21./고광호		노면표시(횡단보도) 탈색						

교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	4	시설명	교통안전표지	분 야	교통안전 표지	유 형	안전표지	
	위 치	성북구 화랑로 225 보도 (가구백화점 앞)			관리부서 담당자	북부도로사업소 기전과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
									
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항			정비일자/담당자		정비사항	
	2019.10.21/고광호		안전표지(견인지역) 각도 불량						



교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	5	시설명	교통안전표지	분 야	교통표지	유 형	안전표지	
	위 치	성북구 화랑로 201 (오프안경)앞			관리부서 담당자	북부도로사업소 기전과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(2018.4. 사진)					정 비 내 역(정비사진)			
									
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항			정비일자/담당자		정비사항	
2019.10.21/고광호		안전표지(견인지역) 망실							





교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	6	시설명	교통안전표지	분 야	안전표지	유 형	교통안전	
	위 치	성북구 화랑로125 앞(수족관)			관리부서 담당자	북부도로사업소 기전과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
						정비내역			
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항			정비일자/담당자		정비사항	
2019.10.21./고광호		표지판(보조표지판) 탈색 및 일방통행 표지판 각도 부적정							


교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	7	시설명	교통안전표지	분 야	안전표지	유 형	안전표지	
	위 치	성북구 화랑로123 (위드홈) 보도			관리부서 담당자	북부도로사업소 기전과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자		지적 사항			정비일자/담당자		정비사항	
	2019.10.21./고광호		표지판(진입금지)탈색 및 각도불량						

교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	8	시설명	교통안전표지	분 야	안전표지	유 형	안전표지	
	위 치	중구 서소문로9길 6			관리부서 담당자	중구청 교통행정과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진) 근거리					정 비 내 역(정비사진)			
									
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자	지적 사항		정비일자/담당자	정비사항				
2019.10.8/고광호	안전표지(주차금지) 각도 불량 및 훼손								


교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	9	시설명	도로부속물	분 야	교통안전 부속물	유 형	블라드	
	위 치	중구 서소문로11길 50앞 보도			관리부서 담당자	중구 교통행정과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자		지적 사항			정비일자/담당자		정비사항	
	2019.10.8./고광호		보도상 블라드 파손(2개소)						



교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	10	시설명	도로부속물	분 야	교통안전 부속물	유 형	블라드	
	위 치	중구 새문안로 30 보도			관리부서 담당자	중구 교통행정과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항			정비일자/담당자		정비사항	
	2019.10.8/고광호		보도 블라드 망실						



교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	11	시설명	교통안전표지	분 야	안전표지	유 형	표지판	
	위 치	도봉구 노해로66길 103			관리부서 담당자	도봉구 교통행정과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역					정비내역			
	2019.10.24		표지판 방향 수정						



교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	12	시설명	교통안전표지	분 야	안전표지	유 형	표지판	
	위 치	노원구 동일로 217길			관리부서 담당자	노원구청 교통지도과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역					정비내역			
	2019.10.24		표지판 방향 수정						



교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	13	시설명	교통안전표지	분 야	안전표지	유 형	표지판	
	위 치	노원구 노해로 롯데백화점 맞은편			관리부서 담당자	북부도로사업소 기전과			
	위 치 도				점 검 내 역(점검사진)				
									
점 검 내 역(점검사진)						정 비 내 역(정비사진)			
점검 · 정비 이력	점검내역				정비내역				
	2019.10.24		표지판 방향수정						



교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	14	시설명	교통안전표지	분 야	노면표시	유 형	횡 단 보 도 탈색	
	위 치	노원구 동일로 218길 41			관리부서 담당자	노원구청 교통지도과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역					정비내역			
	2019.10.24		노면표시 재도색						



교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	16	시설명	교통안전표지	분 야	노면표시	유 형	노면표시	
	위 치	노원구 노원로 444			관리부서 담당자	노원구청 교통지도과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역					정비내역			
	2019.10.24		노면표시 재도색						



교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	17	시설명	교통안전표지	분 야	노면표시	유 형	노면표시	
	위 치	노원구 한글비석로 21길 (삼창 아파트 앞)			관리부서 담당자	노원구청 교통지도과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역					정비내역			
	2019.10.24		노면표시 재도색						



교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	18	시설명	교통안전표지	분 야	안전표지	유 형	표지판	
	위 치	상계동 대동 청솔아파트 앞			관리부서 담당자	노원구 교통지도과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역					정비내역			
	2019.10.24		표지판 방향수정						



교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	19	시설명	교통안전표지	분 야	노면표시	유 형	노면표시	
	위 치	동대문구 왕산로 273			관리부서 담당자	동대문구청 교통행정과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역					정비내역			
	2019.10.28		노면표시 재도색						


교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	20	시설명	교통안전표지	분 야	안전표지	유 형	표지판	
	위 치	동대문구 왕산로 273			관리부서 담당자	동대문구청 교통행정과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역					정비내역			
	2019.10.28		표지판 방향 수정						

교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	21	시설명	교통안전표지	분 야	안전표지	유 형	표지판	
	위 치	동대문구 이문로 59			관리부서 담당자	동대문구청 교통행정과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역					정비내역			
	2019.10.28		노후 표지판 교체						

교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	22	시설명	교통안전표지	분 야	노면표시	유 형	노면표시	
	위 치	동대문구 이문로 142			관리부서 담당자	동대문구청 교통행정과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역					정비내역			
	2019.10.28		노면표시 재도색						

교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	23	시설명	교통안전표지	분 야	안전표지	유 형	표지판	
	위 치	동대문구 이문로 156			관리부서 담당자	동대문구청 교통행정과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역					정비내역			
	2019.10.28		보조표지 철거						



교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	24	시설명	교통안전표지	분 야	안전표지	유 형	표지판	
	위 치	성북구 돌곶이로 50			관리부서 담당자	성북구청 교통행정과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역					정비내역			
	2019.10.28		표지판 방향수정						



교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	25	시설명	교통안전표지	분 야	노면표시	유 형	노면표시	
	위 치	성북구 돌곶이로 50			관리부서 담당자	성북구청 교통행정과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역					정비내역			
	2019.10.28		노면표시 재도색						

교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	26	시설명	교통안전표지	분 야	노면표시	유 형	노면표시	
	위 치	성북구 돌곶이로 60			관리부서 담당자	성북구청 교통행정과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역					정비내역			
	2019.10.28		노면표시 재도색						

교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	27	시설명	교통안전표지	분 야	노면표시	유 형	노면표시	
	위 치	성북구 돌곶이로 74			관리부서 담당자	성북구청 교통행정과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역					정비내역			
	2019.10.28		노면표시 재도색						