

[붙임 2]

교통안전표지 점검결과

- 점검기간 : 2020. 3. ~ 4.
- 점검노선 : 관내
- 점검현황 :

구분	계	교통안전표지 및 도로표지			
		도로표지	안전표지	기타	비고
건수	15		15		

- 점검내역





연번	위 치	시설명	적 출 사 항	담당부서
1	강북구 삼양로 47	교통안전표지	대형표지 훼손	기전과
2	종로구 세검정로	“	부착대 훼손	“
3	강북구 오현로 성도자동차공업사앞	“	표지판 망실	“
4	종로구 자하문로 세검정우체국앞	“	표지판 훼손	“
5	종로구 청운동 산4-35 부근	“	표지판 훼손	“
6	종로 249	“	표지판 훼손	“
7	종로 189	“	표지판 훼손	“
8	종로 143-1	“	표지판 훼손	“
9	종로 123	“	표지판 훼손	“
10	삼청로 30 (국립현대미술과 맞은편)	“	표지판 훼손	“

연번	위 치	시설명	적 출 사 항	담당부서
11	대학로 샘터 파랑새극장	교통안전표지	표지판 훼손	기전과
12	노원구 화랑로 월릉교	“	표지판 망실	“
13	강북구 인수봉로 인수중 앞	“	표지판 훼손	“
14	수유로 9 동아빌딩 온누리대성약국	“	표지판 훼손	“
15	강북구 인수봉로 108	“	표지판 훼손	“





교통안전표지 및 도로표지 관리카드

시설 현황	연 번	1	시설명	교통안전표지	분 야		유 형		
	위 치	강북구 삼양로 47			관리부서 담당자	기전과 / 강운규			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
									
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항			정비일자/담당자		정비사항	
	3.3/강운규		훼손			3.31/연간단가		철거	

교통안전표지 및 도로표지 관리카드

시설 현황	연 번	2	시설명	교통안전표지	분 야		유 형		
	위 치	중로구 세검정로			관리부서 담당자	기전과 / 강운규			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
									
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자			지적사항		정비일자/담당자		정비사항	
	3.3/강운규			훼손		3.31/연간단가		교체	


교통안전표지 및 도로표지 관리카드

시설 현황	연 번	3	시설명	교통안전표지	분 야		유 형	
	위 치	강북구 오현로 성도자동차공업사앞			관리부서 담당자	기전과 / 강운규		
	위 치 도				점 검 내 역(점검사진)			
								
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)				정 비 내 역(정비사진)			
								
	점검내역				정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항		정비일자/담당자		정비사항	
	3.3/강운규		표지판 망실		3.31/연간단가		재설치	





교통안전표지 및 도로표지 관리카드

	연 번	4	시설명	교통안전표지	분 야		유 형	
	위 치	종로구 자하문로 세검정우체국앞			관리부서 담당자	기전과 / 강운규		
시설 현황	위 치 도				점 검 내 역(점검사진)			
								
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)				정 비 내 역(정비사진)			
								
	점검내역				정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항		정비일자/담당자		정비사항	
	3.3/강운규		표지판 훼손		3.31/연간단가		교체	





교통안전표지 및 도로표지 관리카드

시설 현황	연 번	5	시설명	교통안전표지	분 야		유 형		
	위 치	종로구 청운동 산4-35 부근			관리부서 담당자	기전과 / 강운규			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
									
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항			정비일자/담당자		정비사항	
	3.3/강운규		표지판 훼손			3.31/연간단가		교체	





교통안전표지 및 도로표지 관리카드

시설 현황	연 번	6	시설명	교통안전표지	분 야		유 형		
	위 치	중로 249			관리부서 담당자	기전과 / 강운규			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
									
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자			지적사항		정비일자/담당자		정비사항	
	3.3/강운규			표지판 훼손		3.31/연간단가		교체	




교통안전표지 및 도로표지 관리카드

시설 현황	연 번	7	시설명	교통안전표지	분 야		유 형		
	위 치	중로 189			관리부서 담당자	기전과 / 강운규			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
									
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자			지적사항		정비일자/담당자		정비사항	
	3.3/강운규			표지판 훼손		3.31/연간단가		교체	

교통안전표지 및 도로표지 관리카드

시설 현황	연 번	8	시설명	교통안전표지	분 야		유 형		
	위 치	종로 143-1			관리부서 담당자	기전과 / 강운규			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
									
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항			정비일자/담당자		정비사항	
	3.3/강운규		표지판 훼손			3.31/연간단가		교체	





교통안전표지 및 도로표지 관리카드

시설 현황	연 번	9	시설명	교통안전표지	분 야		유 형	
	위 치	중로 123			관리부서 담당자	기전과 / 강운규		
	위 치 도				점 검 내 역(점검사진)			
								
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)				정 비 내 역(정비사진)			
								
	점검내역				정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항		정비일자/담당자		정비사항	
	3.3/강운규		표지판 훼손		3.31/연간단가		교체	




교통안전표지 및 도로표지 관리카드

시설 현황	연 번	10	시설명	교통안전표지	분 야		유 형	
	위 치	삼청로 30(국립현대미술과 맞은편)			관리부서 담당자	기전과 / 강운규		
	위 치 도				점 검 내 역(점검사진)			
								
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)				정 비 내 역(정비사진)			
								
	점검내역				정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항		정비일자/담당자		정비사항	
	3.3/강운규		표지판 훼손		3.31/연간단가		교체	

교통안전표지 및 도로표지 관리카드

시설 현황	연 번	11	시설명	교통안전표지	분 야		유 형		
	위 치	대학로 샘터 파랑새극장			관리부서 담당자	기전과 / 강운규			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
									
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항			정비일자/담당자		정비사항	
	3.3/강운규		표지판 훼손			3.31/연간단가		교체	





교통안전표지 및 도로표지 관리카드

	연 번	12	시설명	교통안전표지	분 야		유 형	
	위 치	노원구 화랑로 월릉교			관리부서 담당자	기전과 / 강운규		
	위 치 도				점 검 내 역(점검사진)			
시설 현황								
	점 검 내 역(점검사진)				정 비 내 역(정비사진)			
점검 · 정비 이력								
	점 검 내 역				정 비 내 역			
	점검일자/점검자		지적사항		정비일자/담당자		정비사항	
	3.3/강운규		표지판 망실		3.31/연간단가		재설치	

교통안전표지 및 도로표지 관리카드

시설 현황	연 번	13	시설명	교통안전표지	분 야		유 형		
	위 치	강북구 인수봉로 인수중 앞			관리부서 담당자	기전과 / 강운규			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
									
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항			정비일자/담당자		정비사항	
	4.3/강운규		표지판 훼손			4.29/연간단가		교체	

교통안전표지 및 도로표지 관리카드

시설 현황	연 번	14	시설명	교통안전표지	분 야		유 형			
	위 치	강북구 수유로 9 동아빌딩 온누리대성약국			관리부서 담당자	기전과 / 강운규				
	위 치 도				점 검 내 역(점검사진)					
										
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)				정 비 내 역(정비사진)					
										
	점검내역				정비내역					
	점검일자/점검자		지적사항			정비일자/담당자		정비사항		
	4.3/강운규		표지판 훼손			4.29/연간단가		교체		

교통안전표지 및 도로표지 관리카드

시설 현황	연 번	15	시설명	교통안전표지	분 야		유 형			
	위 치	강북구 인수봉로 108			관리부서 담당자	기전과 / 강운규				
	위 치 도				점 검 내 역(점검사진)					
										
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)				정 비 내 역(정비사진)					
										
	점검내역				정비내역					
	점검일자/점검자		지적사항			정비일자/담당자		정비사항		
	4.3/강운규		표지판 훼손			4.29/연간단가		교체		