문서번호
 공동주택과-1400
 주무관
 안전관리팀장
 공동주택과장
 주택건축정책관

 결재일자
 대시민공개

 방침번호
 협조

미관리 주택사면 DB구축 계획



2012. 10

주택정책실

(공동주택과)

♪사전 검토항목

::: 해당사항이 없을 경우 '무 ■' 표시하시기 바랍니다.

검토항목	검	토 여 부 (■ 표시)			
	• 시 민 :	유 🗆 (무■		
시 민 참 여	● 이 해 당 사 자 :	유 □ ()	무■		
고 려 사 항	● 전 문 가 :	유 □ ()	무■		
	● 옴 브 즈 만 :	유 □ ()	무■		
	● 법 령 규 정 :	교통 □ 환경 □ 재해 ■			
		기타 🗆 (무 🗆		
법령및기타	● 기 타 사 항 :	고용효과 🗌 노동인지 🗆 균형인지 🗆 홍보 🗆			
고 려 사 항	사 항 취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □				
		갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □	무■		
	● 중 앙 부 처 :	유 🗆 (무■		
타자원의활용	● 민 간 단 체 :	유 🗆 (무■		
	• 기 업 :	ਜ □ ()	무■		
관 계 기 관 및 단 체 협 의	● 관 계 기 관 :	유 🗆 (무■		
	● 민 간 단 체 :	유 □ ()	무■		
	● 시 산 하 기 관 :	유 🗆 (무 ■		

미관리 주택사면 DB구축 계획

미관리 주택사면에 대한 신뢰성있는 DB구축 및 체계적인 안전 관리 시행으로 안전한 도시환경 조성 및 주거안정 도모

▮ 배경 및 필요성

- 기후변화에 따른 국지적 집중호우로 우면산 산사태가 발생하는 등 사면에 대한 안전관리 필요성 증가(시장 공약사항)
- 미관리 주택사면의 체계적인 관리로 사전 재해예방 필요
- 공무원을 통해 신규발굴된 주택사면에 대한 위험등급 분류 및 위험시설의 대책마련 필요

Ⅱ 주택사면 현황

● 관리중인 주택사면 현황

단위 : 개소

구 분 합	합계		석축·옹벽·축대				급경사지						
	입계	소계	A	В	С	D	Е	소계	A	В	С	D	Е
민 간	718	578	30	245	272	29	2	140	42	59	39	ı	-

● 미관리중인 주택사면 현황(추정치)

단위: 개소

계	높이 5m 이상	높이 3~5m	높이 3m 미만
74,792	1,872	5,995	66,925

※ 미관리 주택사면은 2011 서울시 수치지형도에 근거하여 추출

Ⅲ 그간 추진사항

● 기존 주택사면 대상 DB구축 용역 추진

- 용 역 명 : 사면전수조사 및 산사태 피해저감 시스템 구축용역

(산지방재과에서 총괄, 행정1부시장 방침 제10320호)

- 내 용 : 기존 주택사면 전수조사 및 위험등급 재분류 시행

추진사항: 1차 110개소 (완료, '12.5~'12.7)

2차 240개소 (진행중, '12.8 ~ '12.12)

3차 314개소 (예 정, '13.2 ~ '13.8)

● 미관리 주택사면 조사 실시

- 대 상 : 주택가 노후사면 (높이 5m이상, 10년이상)

※「재난및안전관리기본법」에 따른 특정관리대상 지정기준에 의거 대상 결정

- 기 간: 2012. 3. 15 ~ 7. 15

- 조사결과 : 842개소 신규발굴(자치구 공무원 현장 확인)

Ⅳ 미관리 주택사면 DB구축 용역 추진계획

● 용역기간: '13.3 ~ '13.10

● 용 역 비 : 420백만원

● 용역대상 : 1,000여개소 주택사면

- 신규발굴 842개소와 자치구 조사 누락대상 150여 개소(예상)

● 주요 과업내용

- 미관리 주택사면 현장조사 실시, 기본자료 구축 및 위험등급 분류

- 위험사면 정밀조사 및 보수·보강방안 안내 등 적극적인 해소

- 주택사면 안정성 해석, 시뮬레이션 및 피해 영향권 분석

Ⅳ 향후 추진계획

- '12. 11 : 기술용역 타당성심사 의뢰
- '13. 2 : 주택사면 DB구축 용역 발주
- '13. 3 ~ 10 : 주택사면 DB구축 용역 시행
- 붙임 1. 과업지시서 1부.
 - 2. 설계내역서 1부. 끝.