

시 민

문서번호	정수시설과-547
결재일자	2014.4.25.
공개여부	대시민공개
방침번호	

주무관	정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
김종수	윤종민	04/25 김동기
협 조	주무관	이성환
	주무관	장현순

함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울

「상수도분야 특별안전점검」 관련,
장비 교차점검 실시 결과 보고



2014. 4

뚝도아리수정수센터
(정수시설과)

「상수도분야 특별안전점검」 관련,
장비 교차 점검 결과 보고

- 점검일시 : 2014. 4. 24(목) 10:00~12:00
- 점검기관 : 구의아리수정수센터(뚝도⇔구의)
- 점검분야 : 상수도분야 특별안전점검 관련 장비 교차 점검
- 점 검 자 : 시설 7급 김종수의 외 1(시설 8급 장현순)
- 장비보유(구의정수센터) 현황

보유장비		대수	장비상태	비고 (보관장소)
양수기		5(엔진 3, 양수기 2)	양호	창고, 운영과
작업차량		1(1톤)	양호	주차장
보호 장비	공기호흡기	12	양호	염소실, 제어실, 취수장
	방독면	113	양호	염소실, 제어실, 보관창고
	보호장구	10	양호	염소실
	가스경보기	30	양호	염소실, 취수장
응급 처리 장비	소화기	115	양호	건물 각 동 별 설치
	가스탐지기(휴대용)	5	양호	제어실, 염소실, 취수장
	응급처리셋트	2	양호	염소실
	소석회살포기	3	양호	염소실, 취수장


- 행정사항
 - 교차 점검결과를 본부 주관부서(시설과)에 보고
 - 업무 담당자는 보유장비 및 응급처리 장비 상시 점검 및 지속 관리.

붙임 : 점검사진 각 1부. 끝.


장비 점검 사진


□ 점검기관 : 구의아리수정수센터(뚝도⇔구의)


장비명 (양수기)	
사진설명	양수기 가동상태 점검


장비명	
사진설명	양수기 가동상태 점검


장비명 (공기호흡기)	
사진설명	공기호흡기 상태 점검

장비명	
사진설명	공기호흡기 상태 점검


장비명 (방독면)	
사진설명	방독면 점검


장비명	
사진설명	방독면 작동상태 점검


장비명 (보호장구)	
사진설명	보호장구 상태 점검


장비명	
사진설명	보호장구 상태 점검


장비 점검 사진

장비명 (가스경보기센서)	
사진설명	가스경보기 이상유무 점검


장비명	
사진설명	가스경보기 작동상태 점검


장비명 (소화기)	
사진설명	소화기 점검

장비명	
사진설명	소화기 점검

장비명 (가스탐지기)	
사진설명	가스탐지기 이상유무 점검

장비명	
사진설명	가스탐지기 작동상태 점검

장비명 (응급처리세트)	
사진설명	응급처리세트 보관상태 점검

장비명	
사진설명	응급처리세트 보관상태 점검

끝.