

2018년 소방용수시설 도색 및 보온 검수결과

(신일센터)

공소 330044호(지하식)

| | |
|----------|-----------------|
| 확인 결과 | ○ 소화전 도색 확인(양호) |
|----------|-----------------|

활동사진



공소 330016호(지하식)

| | |
|----------|-----------------|
| 확인 결과 | ○ 소화전 도색 확인(양호) |
|----------|-----------------|

활동사진



□ 공소 330040호(지하식)

| | |
|----------|-----------------|
| 확인 결과 | ○ 소화전 도색 확인(양호) |
|----------|-----------------|

□ 활동사진



□ 공소 270029호(지하식)

| | |
|----------|-----------------|
| 확인 결과 | ○ 소화전 도색 확인(양호) |
|----------|-----------------|

□ 활동사진



□ 공소 270001호(지하식)

| | |
|----------|-----------------|
| 확인 결과 | ○ 소화전 도색 확인(양호) |
|----------|-----------------|

□ 활동사진



□ 공소 330040호(지하식)

| | |
|----------|-----------------|
| 확인 결과 | ○ 소화전 보온 확인(양호) |
|----------|-----------------|

□ 활동사진

