

## 겨울철대비 도로시설물 안전점검 보고서

연번	시설명	점검결과 지적사항	조치결과(의견, 계획)	비고 (사진번호)
1	신내교	특이사항 없음	-	
2	먹골교	배수구 막힘	청소완료	1
3	용마고가	특이사항 없음	-	
4	살곶이화해교	배수구 막힘	청소완료	2
5	아차산지하차도	특이사항 없음	-	
6	청량제2고가차도	특이사항 없음	-	
7	답십리굴다리 지하차도	배수로 청소 필요	청소완료	3
8	성동지하차도	배수로 청소 필요	청소완료	4
9	청량제1고가차도	특이사항 없음	-	
10	행당고가차도	배수구 막힘	청소완료	5

붙임 : 점검 및 정비사진 1부.

2021. 11.

점검자 직) 시설8급      성명) 최문석      (서명)  
           직) 시설6급      성명) 김수천      (서명)

□ 점검 및 정비 사진



1. 먹골교



정비 후



2. 살곳이화해교



정비 후



3. 답십리굴다리지하차도



정비 후

□ 점검 및 정비 사진



4. 성동지하차도



정비 후



5. 행당고가



정비 후