

풍수해 취약시설 안전점검 결과보고

[강동수도사업소]

구분	청사	배수지	가압시설
대상(건)		3	7
지적사항(건)		0	0

○ 지적사항 및 조치결과

지적사항 : 없음	
모터기동반 및 펌프 점검(오금아리수올림터)	피뢰침 점검(거마아리수올림터)
	
지적사항 : 없음	
전송반 점검(오금배수지)	전동밸브 점검(거마배수지)
	
<특이 사항> 없음	

지적사항 : 없음

제어반 및 밸브점검 (길동배수지)




전송반 점검 (방이증압장)



지적사항 : 없음

펌프실 점검(가락1증압장)



전송반 점검(가락2증압장)



전송반 점검(천호증압장)



전송반 점검(명일증압장)



<특이 사항>

없음

※ 지적사항이 없는 경우는 점검사진으로 대체

※ 조치에 시간이 필요한 경우는 지적내용과 조치 전 사진만 첨부하여 우선 보고