

등록번호	공원녹지과-2096
등록일자	2015.2.3.
결재일자	2015.2.4.
공개구분	대시민공개

주무관	녹지팀장	공원녹지과장	도시관리국장
박경진	강지태	함석주	전결 02/04 이진형
협조	공원팀장 조경팀장 문화재시설관리팀장	김건한 임상빈 김경희	

2015년 해빙기 급경사지 안전점검 계획



도시관리국
공원녹지과

2015년 해빙기 급경사지 안전점검 계획

해빙기를 맞이하여 급경사지에 대한 안전점검을 실시하여 위험요소에 대하여 지속적으로 정비 보완하여 안전사고 예방에 만전을 기하고자 함.

I 관련 근거

- 2015년 해빙기 급경사지 안전대진단 세부추진계획 통보
[서울시 산지방재과-988호(2015.1.30.)]

II 급경사지 현황

- 대 상 지 : 다산동 826-23번지 등 5개소
- 세부현황

연번	구 분	위 치	규 모	비 고
1	옹 벽	동화동 839-3	H=20~40m, L=168m	시 설 녹 지
2	절 개 지	다산동 826-23	H=30~40m, L=122m	시 설 녹 지
3	경 사 면	신당3동 산37-225	H=20~30m, L=220m	응봉근린공원
4	경 사 면	남대문로5가 541-1	H=15~20m, L=100m	양동어린이공원
5	성곽석축	장충동2가 산4-45	H=10m, L=50m	서울성곽

III

점검계획

□ 점검기간 : 2015. 2. 4. ~ 4. 30.

○ 2015. 2. 4. ~ 3. 31. : 급경사지 안전점검(전수)

○ 2015. 4. 1. ~ 4. 30. : 정밀안전진단·정밀점검(점검결과 재난우려시설)

□ 점검방법 : 각 시설 담당별 자체 안전점검

연번	구분	위치	점검자	비고
1	시설 녹지	동화동 839-3	녹지8급 차우열	
2	시설 녹지	다산동 826-23	녹지8급 차우열	
3	응봉공원	약수동 산37-225	녹지8급 김성진	
4	어린이공원	남대문로5가 541-1	녹지8급 김예림	
5	서울성곽	장충동2가 산4-45	녹지7급 이승민	

□ 주요점검내용

○ 급경사지 절·성토부, 응벽, 석축 등 균열, 침하 및 배부름 발생 여부

○ 급격한 지하수 용출여부 및 낙석 발생 가능 여부

○ 배수시설 점검 등

IV

향후계획

□ 점검결과 붕괴 우려가 있는 경우 신속히 응급보수 등 위험요인 제거

□ 즉시 정비가 어려운 경우 위험표지판 설치 등 안전조치 시행하고 정밀안전진단 실시

□ 지속적인 수시 점검 및 안전조치가 필요한 위험지역 특별관리

붙임 : 1) 급경사지 현황 1부.

2) 점검표 1부. 끝.