

등록번호	감사담당관-1467
등록일자	2015.2.17.
결재일자	2015.2.17.
공개구분	대시민공개

주무관	생활민원팀장	감사담당관	부구청장
양경완	김대중	代황치문	02/17 조인동
협 조			

안전한 통학로 조성을 위한

통학로 주변시설 점검 결과



서대문구
감사담당관

통학로 주변시설 점검 결과

학교 통학로 주변에 대한 현장 점검 실시 후 미흡 사항을 개선, 시정하여 쾌적하고 안전한 통학로를 조성하고자 함.

I. 점검개요

- 점검대상 : 32개소(초등학교 18, 중학교 14)
- 점검기간 : 2015. 2. 4.(수) ~ 2. 9.(월)
- 점검인원 : 생활민원팀장 외 1인
- 점검방법 : 차량 운행 및 도보 현장 점검

II. 주요점검결과

- 어린이 보호구역(school zone) 관리
 - 어린이 보호구역 안내판 관리 미흡
 - 어린이 보호구역 도색 벗겨짐
 - 보호구역내 상습 불법 주·정차
- 미관저해
 - 무단 적치물 및 쓰레기
 - 학교 주변 학원 광고 현수막 등 불법 광고물
- 기타시설물
 - 학교 주변 도로 및 보도 파손
 - 학교 주변 난간 및 볼라드 파손 등

III. 세부점검결과

□ 점검개괄

- 어린이 보호구역 안내판 관리미흡, 광고물 및 쓰레기 적치 등 미관저해, 상습 불법 주정차, 보도 및 난간 파손 등의 관리미흡 사항이 발견됨.

□ 세부사항

○ 어린이 보호 구역

- ▶ 어린이 보호구역 노상표시가 일부 식별이 곤란하여 재도색이 필요하며 보호 구역 설정 안내판 방향이 잘못되어 있거나 버스 안내판 등 기타 시설물에 가려져 식별이 곤란한 경우가 있음.
- ▶ 일부 어린이 보호구역 내 상습적인 불법 주정차차량으로 인한 통행 불편 및 어린이 안전사고 발생 위험이 있으므로 지속적인 주정차 단속 등이 필요할 것으로 판단됨.

○ 학교주변 미관저해

- ▶ 학교 주변 불법 광고물, 육교 아래 적치물, 쓰레기 방치 등 미관저해 사항이 다수 발견됨.

○ 보행 및 통행로

- ▶ 도로, 보도 및 통행로 난간 등이 파손되어 정비가 필요함.

○ 기타 사항

- ▶ 기타 블라드 파손, 불법주차 현수막 관리 미흡, 가로수 밑 단차로 인한 안전사고 발생가능성 등이 발견되어 조치가 필요.

□ 적출 현황

- 총 적출 현황 : 총 42건

계	도로,보도	미관저해	어린이보호구역	불법주차	적치물	기타
42	14	8	4	3	6	7

□ 세부적출사항

연번	학교별	적출사항	적출위치
1	연북중	도로측구 파손	연희동 성원아파트 103호 출입구 앞
2	고은초	적치물	홍제동 319(고은초 옆 어린이 보호구역)
3	안산초	보도파손	안산초등학교 정문앞
4		도색 벗겨짐	통일로19길 32
5		블라드 고정미흡	통일로335-1
6		보도파손	통일로333
7		보도파손	통일로329
8		보도파손	통일로327
9		육교보도파손	안산초등학교 정문앞 육교
10		금화초	난간파손
11	동명여중	가로수 밑 단차	서대문02동명여중 마을버스 정류장 부근
12	미동초	쓰레기 적치	미동초등학교 후문
13		불법주차현수막관리미흡	미동초등학교 후문
14		불법주차	미동초등학교 후문
15	추계초	불법주차	추계초등학교 정문
16		도로파손	북아현로71-5
17		도로파손	북아현로11가길 8
18	복성초	도색 벗겨짐	복성초 정문
19	대신초	불법주차현수막관리미흡	이화여대8길 28
20	이대부속초	낙엽적치	신촌기차역 이대부속초등학교 사이 보도
21	인왕초	적치물	통일로468

연번	학교별	적출사항	적출위치
22	인왕초	적치물	통일로40길 23
23	인왕중	경계석 파손	세검정로4길 55
24	홍은초	안내판 가림	간호대로16
25		불법주차	홍은초 후문
26		난간파손	홍은초등학교 정문앞 현수막 게시대 부근
27	정원여중	도로파손	연희로37안길 21
28	홍연초	볼라드 파손	서대문10 팔각정 버스정류장(홍연초 위) 맞은편
29	명지중	도로파손	가좌로122-20
30	홍제초	안내판 틀어짐	세검정로1길 45
31	서연중	청소미흡	자전거보관소(서대문구-16)
32	연가초	쓰레기 적치	증가로12가길 30
33		쓰레기 적치	증가로12가길 30
34		불법광고물, 청소미흡	증가로12가길 48
35		도로파손	증가로 202
36	창서초	적치물	연세로7길 56
37		불법광고물	신촌로11길 37
38		적치물	연세로5나길 30-16
39		불법주차현수막관리미흡	신촌로11길 33
40		광고부착방지시설 관리미흡	연세로5나길 41
41		불법광고물	연희로11나길 32
42	북가좌초	적치물	응암로45-1

IV. 조치사항

□ 미흡사항 조치

○ 미흡사항 해당 부서 신속 조치

- ▶ 봄철 개학 전 최대한 신속 조치 독려

○ 지속적인 관리 요망

- ▶ 불법주정차, 불법광고물, 무단적치물 등 해당부서의 지속적인 관리 및 개선 요망

붙임 : 점검결과 현황 사진 1부. 끝.

연장 점검 결과



측구 파손(연희동 성원아파트 103호 앞)



적치물(홍제동 319, 고은초 옆 어린이 보호구역)



보도 파손(안산초 정문 앞)



도색 벗겨짐(통일로19길 32)



볼라드 고정미흡(통일로335-1)



보도 파손(통일로333)

연장 점검 결과



보도파손(통일로329)



보도파손(통일로327)



육교보도파손(안산초 정문앞 육교)



난간파손(독립문로46 맞은편)



가로수 밑 단차
(서대문02동명여중 미술버스정류장 부근)



쓰레기적치(미동초 후문)

연장 점검 결과



불법주차현수막관리미흡(미동초 후문)



불법주차(미동초 후문)



불법주차(추계초 앞)



도로파손(북아현로71-5)



도로파손(북아현로11가길 8)



도색벗겨짐(북성초 정문)

연장 점검 결과



현수막관리미흡(이화여대8길 28)




낙엽적치(신촌기차역 이대부속초 사이)



적치물(통일로468)



적치물(통일로40길 23)



세검정로4길 55(경계석)



간호대로16(안내판 가림)

연장 점검 결과



불법주차(홍은초 후문)



난간파손(홍은초 정문 현수막 게시대 부근)



도로파손(연희로37안길 21)



블라드 파손
(서대문10 팔각정 버스 정류장 맞은편)



도로파손(가좌로 122-20)



안내판 틀어짐(세검정로1길 45)

연장 점검 결과



청소미흡(서대문구-16 자전거보관소)



쓰레기적치(증가로12가길 30)

쓰레기적치(증가로12가길 30)



불법광고물, 청소미흡(증가로12가길 48)

연장 점검 결과



도로파손(증가로 202)



적치물(연세로7길 56)



불법광고물(신촌로11길 37)



적치물(연세로5나길 30-16)



현수막관리미흡(신촌로11길 33)



광고부착방지시설 관리미흡
(연세로5나길 41)

연상 점검 결과



불법광고물(연희로11나길 32 부근)



적치물(응암로 45-1)