

등록번호	안전치수과-4284
등록일자	2015.3.5.
결재일자	2015.3.5.
공개구분	대시민공개

주무관	하수팀장	안전치수과장	안전건설국장		
이병준	소철호	허병호	전결 03/05 박희균		
협 조					

2015년 해빙기대비 부동산문화재(지하배수로) 안전점검 결과보고



안전건설국
(안전치수과)



2015년 해빙기대비 부동산문화재(지하배수로) 안전점검 결과보고

해빙기 재난 및 안전사고에 대비하기위해 우리구 관내 부동산문화재(지하배수로)에 대하여 안전점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

I 관련근거

- 서울시 역사문화재과-1760호(2015.1.28)
- 공원녹지과-2904호(2015.2.17.)
- ▶ 2015년 해빙기대비 부동산문화재 안전점검 실시 요청

II 점검개요

- 점검일자 : 2015. 3. 4.
- 대상문화재 및 점검자

구분	문화재명	위치	점검자	비고
1	서울광장지하배수로 (서울시기념물제38호)	을지로12(정동5-8,태평로2가[17-3],태평로1가 54-3,36-4	하수팀장외 2명 공무직 2명	
2	남대문로지하배수로 (서울시기념물제39호)	남대문로2가40-1,9-9,71-1,85-1,48-5,48-9,95-2,108-3,59-1,48-6,48-7,23-2,22-5,22-4,22-2,22-12		


- 점검방법 : 지하배수로 육안점검 등

III 증점점검사항

- 지하배수로 파손 및 손상, 균열, 누수 여부 조사
- 지하배수로 주변 도로 동공 및 지반침하 발생 여부 조사
- 지하배수로 내 불법 시설물 및 퇴적물 존치 여부 조사

IV


점검대상현황




V

점검결과



서울광장지하배수로

점검사진	점검사항	지적사항 및 조치내용
	<ul style="list-style-type: none"> - 파손, 균열, 누수여부 - 주변 도로 동공 및 침하여부 - 불법 시설물 및 퇴적물 존치여부 	<p>내부 점검결과 특이사항 없음</p>

남대문로지하배수로

점검사진	점검사항	지적사항 및 조치내용
	<ul style="list-style-type: none"> - 파손, 균열, 누수여부 - 주변 도로 동공 및 침하여부 - 불법 시설물 및 퇴적물 존치여부 	<p>내부 점검결과 특이사항 없음</p>

▶ 남대문로 도로침하 현황

을지로입구사거리 횡단보도	롯데백화점앞 도로	비고
		<p>점검결과 지하배수로 주변 도로 일부침하 ▶ 자연도로침하로 판단되며 서부도로 사업소에 보수 의뢰예정</p>

VI

향후계획

- 점검결과는 공원녹지과에 통보.
- 남대문로 도로침하 부분은 자연도로침하로 판단되어 서울시 서부도로사업소에 보수요청하여 처리하고자 함. 끝.