

★

문서번호	도시계획과-2485
결재일자	2015.3.25.
공개여부	대시민공개

담 당	지구단위담당	도시계획과장	도시환경국장	
오승수	홍순명	최태규	03/25 김장수	
협 조				

2015 해빙기 및 풍수해 대비 안전점검 결과 보고

2015. 3.

도시환경국
도시계획과

2015 해빙기 및 풍수해 대비 안전점검 결과 보고

I 점검개요

- 점검대상 : 신월곡제1구역도시환경정비구역 외 2개 구역 (공가 및 특정관리대상시설 포함)
- 점검일 : 2015.03.24(화)
- 점검자 : 도시환경국장 김장수, 지구단위팀장 홍순명 외 2인(구역 담당자) 및 조합관계자(안전담당) 합동점검
- 주요점검사항
 - 건축물 구조적 위험여부
 - 배수시설 적정성 및 관리상태
 - 담장, 축대 등 부대시설의 안정성 여부 등
 - 범죄예방 및 주거환경 저해요인 발생여부
 - 출입구 폐쇄 및 시건장치 적정여부
 - 공가 주변 쓰레기 방치 및 청소년, 노숙자 기거여부 등

II 점검결과

- 도시환경정비구역(공가 및 특정관리대상시설 포함) 안전점검을 실시한 바, 일부 시설물의 경우 균열부 등에 대한 보수·보강 등 안전조치 필요

III 점검결과 조치

- 경미한 사항은 즉시 시정토록 현장지도하고, 점검결과 일부 보수·보강이 필요한 경우 소유자 및 조합에 안전조치 토록 통보
- 해빙기 및 우기 대비 구역 내 안전관리 및 순찰 등에 철저를 기하도록 사업시행자(조합)에게 공문발송 조치

첨부 : 안전점검 내용 및 현황 사진 각 1부. 끝.