

문서번호	안전치수과-9245
결재일자	2015.5.29.
공개여부	대시민공개

주무관	안전재난 관리담당	안전치수 과장	안전건설 교통국장	부구청장	
김재운	최성연	윤석수	곽병한	05/29 김병환	
협 조			공원녹지과장	장용수	
			주거정비과장	정택근	
			주택관리과장	이승복	
			자연생태담당	장인국	
			재개발2담당	정병익	
	도시환경국장	김장수	주택정비담당	오주환	

2015년 우기대비 재난취약시설 구간부합동 안전점검 계획

2015. 5.

안전건설교통국
안 전 치 수 과

2015년 우기대비 재난취약시설 구간부 합동 안전점검 계획

우기를 대비하여 관내 공사장, 시설 위험시설물 등 재난 위험이 높은 시설에 대해 구 간부 합동점검을 실시하여 문제점 및 위험요소를 적출, 개선 조치하여 안전사고를 사전에 예방하고자 함

I 추진 근거

- 부구청장 지시사항(2015.5.6.)
 - 풍수해 대비 점검 철저
- 특정관리대상시설 등 지정 및 관리 지침

II 추진배경 및 목적

- 대형건축공사장, 재난취약시설 등의 위험요인에 대한 보수·보강 등 안전대책 강구
- 우기 대비 생활주변 안전사고 사전예방
- 각 분야별 문제점 및 미흡한 부분을 도출하여 개선방안 모색
- 기타 주민불편사항 개선

III 점검 개요

- 점검 일시 : 2015. 6. 11.(목) 15:00 ~
- 점검 대상 : 7개소

점검 대상	대형 공사장	옹벽, 절개지, 급경사지	재난 취약 시설물	기타
7	1	2	2	2

□ 참석자 : 8명

- 부구청장
- 국장 : 도시환경국장, 안전건설교통국장
- 과장 : 주택관리과장, 주거정비과장, 공원녹지과장, 안전치수과장
- 안전치수과 : 안전재난관리팀장 등

IV 점검결과 조치

- 사안이 경미한 경우 해당 부서에 통보하여 즉시 시정할 수 있도록 조치
- 즉시 시정조치가 어려운 경우 관련부서에서 조치 계획 수립후 지속적으로 관리

V 행정 사항

- 부서 협조사항
 - 시설물 관리부서 : 합동점검시 구간부 참석 일정에 차질없도록 안내요망
 - 관련 부서장(팀장) : 순찰시 동행
 - 홍보전산과 : 합동점검 촬영 및 홍보
 - 행정지원과 : 차량 지원(운전자 포함)

붙임 : 합동순찰 점검대상 (시간대별) 1부. 끝.

합동순찰 점검대상 (시간대별)

연번	분야	위치	관련부서	현장점검 내용	소요 시간
1	옹벽, 절개지, 급경사지	삼선동3가 89-1 (삼선5구역 재개발지역)	주택 관리과	○ 인접부지 사이 급경사로 인해 토사유출 등 안전사고 발생 우려지역 ○ 안전사고 예방조치 필요	15:00 ~ 15:20
2	대형공사 장	돈암정릉구역 아파트 신축공사장 (돈암동 535번지 일대)	주거 정비과	○ 준공일(예정) : 2016.11. ○ 시공사 : 코오롱글로벌 ○ 현공정 : 30.0%(굴토 및 지하층 골조 공사중)	15:20 ~ 15:50
3	재난 취약 시설물	주택 축대위 담장 (정릉3동 768-36)	주거 정비과	○ 축대위 담장 노후화로 붕괴 등 안전사고 우려	15:50 ~ 16:20
4	재난 취약 시설물	주택 지붕 (정릉4동 257-3)	주택 관리과	○ 지붕 기와 등 붕괴 우려	16:20 ~ 16:50
5	옹벽, 절개지, 급경사지	종암동 81-218	공원 녹지과	○ 연장 80m, 최대높이 60m, 경사 80°, 이격폭 10m ○ 낙석방지망, 낙석방지 울타리 구축중	16:50 ~ 17:20
6	기타	석관 펌프장 (석관동 134-2)	안전 치수과	○ 우기 대비 점검 ○ 펌프용량 : 180Hp(4기), 100Hp(1기)	17:20 ~ 17:50
7	기타	장위 펌프장 (장위동 270-1)	안전 치수과	○ 우기 대비 점검 ○ 펌프용량 : 120Hp(4기), 60Hp(2기)	17:50 ~ 18:20