

문서번호	안전치수과-13700
결재일자	2015.7.30.
공개여부	대시민공개

★주무관	안전재난 관리담당	안전치수 과장	안전건설 교통국장		
김재운	최성연	代최성연	07/30 代이상수		
협 조					

**2015년 풍수해 대비  
재난취약시설 구간부 안전점검 결과보고**

**2015. 7.**

**안전건설교통국  
안 전 치 수 과**

# 2015년 풍수해 대비 재난취약시설 구간부 안전점검 결과보고

풍수해를 대비하여 관내 재난취약시설물 등 재난 위험이 높은 시설과 빗물 펌프장 등 시설에 대해 구 간부 점검을 실시하고 그 결과를 보고함

## I 추진배경 및 목적

- 구청장 지시사항(2015.7.10.) - 풍수해 대비 점검 철저
- 재난취약시설 등의 위험요인에 대한 보수, 보강 등 안전대책 강구
- 각 분야별 문제점 및 미흡한 부분을 도출하여 개선방안 모색
- 기타 주민불편사항 개선

## II 점검 개요

- 점검 일시 : 2015. 7. 23.(목)[안전건설교통국장 주관]  
2015. 7. 27.(월)[구청장 주관]  
2015. 7. 28(화)[부구청장 주관]

- 점검 대상 : 11개소

점검 대상	재난취약 시설물	옹벽, 축대 붕괴지역	빗물 펌프장	빗물받이 준설현장
11	1	3	4 (간이 2개소 포함)	3

- 점검자 : 구청장 외 8
  - 구청장
  - 부구청장
  - 국장(2명) : 도시환경국장, 안전건설교통국장
  - 과장(5명) : 주택관리과장, 주거정비과장, 건축과장, 공원녹지과장, 안전치수과장
  - 관련 팀장 등

### III

## 점검시설물 현황

#### ○ 분야별 점검대상

연번	분야	위치	관련 부서	현장점검 내용	주관
1	재난 취약 시설물	정릉 스카이 연립 (정릉로10가길18-13)	주택 관리과	○ 붕괴 등 안전사고 우려 ※ 지속적인 점검(주택관리과) 철저 ※ 법 개정 등 준비(주거정비과)	구청장
2	옹벽, 축대 붕괴지역	신장위교회 부근 (장위로11길)	공원 녹지과	○ 붕괴지역 점검	부구청장
3	옹벽, 축대 붕괴지역	정릉골	주거 정비과	○ 붕괴지역 점검	"
4	옹벽, 축대 붕괴지역	삼선동 (삼선교로16길 81-1)	건축과	○ 붕괴지역 점검	안전건설 교통국장
5	빗물 펌프장	석관 펌프장 (석관동 134-2)	안전 치수과	○ 우기 대비 점검 ○ 펌프용량 : 180Hp(4기), 100Hp(1기)	"
6	빗물 펌프장	장위 펌프장 (장위동 270-1)	"	○ 우기 대비 점검 ○ 펌프용량 : 180Hp(4기), 60Hp(2기)	"
7	준설현장	보문동 외 3개소	"	○ 준설현장 점검(바켓, 흡입, 세정)	"

#### ○ 점검 사진





석관 펌프장



장위 펌프장



하수도 준설



하수도 준설

#### IV 점검 후 지시사항

- 스카이 연립(구청장) - 인접 일반주택 함께 재개발(정릉3구역) 구역을 구성하여 재개발을 추진하는 방안과 연내 도정법 개정예 따라, 스카이연립만 재건축하는 방안 등 다수 주민이 혜택을 누리는 현실적인 방안 모색
- 붕괴 지역 및 기타 재난위험시설의 주기적 순찰 강조(구청장, 부구청장, 국장)

#### V 행정 사항

- 관리부서 및 해당동 : 주기적인 순찰 및 안전관리 철저요망 끝.