

등록번호	안전치수과-19840
등록일자	2015.9.22.
결재일자	2015.9.22.
공개구분	대시민공개

주무관	하수팀장	안전치수과장	안전건설국장		
이병준	소철호	허병호	전결 09/22 백기운		
협 조					

2015년 추석연휴 대비 **부동산문화재(지하배수로)** 안전점검 결과보고



안전건설국
(안전치수과)



2015년 추석연휴 대비 부동산문화재(지하배수로) 안전점검 결과 보고

2015년 추석연휴 재난 및 안전사고에 대비하기 위해 관내 부동산 문화재(지하배수로)에 대하여 자체 안전점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고드립니다.

I 관련근거

- 서울시 역사문화재과-4741호(2015.9.10)
 - ▶ 2015년 추석연휴 대비 부동산문화재 안전점검 계획

II 점검개요

- 점검일자 : 2015. 9. 21.(월) ~ 9. 22.(화)
- 대상문화재 및 점검자

구분	문화재명	위치	점검자	비고
1	서울광장지하배수로 (서울시기념물제38호)	을지로12 등	하수팀장외 3명 공무직 2명	
2	남대문로지하배수로 (서울시기념물제39호)	남대문로2가 40-1 일대		
3	태평로2가지하배수로 (서울시기념물제41호)	태평로2가 113-1		

- 점검방법 : 지하배수로 육안점검 등

III 중점점검사항


- 지하배수로 파손 및 손상, 균열, 누수 여부 조사
- 지하배수로 주변 도로 동공 및 지반침하 발생 여부 조사
- 지하배수로 내 퇴적물 존치 여부 조사

점검대상현황



V

점검결과

문화재명	점검사진	점검사항	지적사항 및 조치내용
서울광장 지하배수로			점검결과 특이사항 없음
남대문로 지하배수로		<ul style="list-style-type: none"> - 파손, 균열, 누수여부 - 주변 도로 동공 및 침하여부 - 불법 시설물 및 퇴적물 존치여부 	점검결과 특이사항 없음
태평로2가 지하배수로			점검결과 특이사항 없음

VI

향후계획

■ 점검결과는 서울시 역사문화재과에 통보. 끝.