

문서번호	감사담당관-100619
결재일자	2015. 10. 16.
공개여부	부분공개(7)
방침번호	구청장 방침 제1006호

주무관	환경순찰팀장	감사담당관	부구청장	구청장
김홍효	이근기	고재풍	김경호	10/16 김기동
협 조				

야간 도보순찰 결과보고 (중곡4동)



(감사 담당관)

(환경순찰팀)

야간 도보순찰 결과 보고

I 순찰 개요

1. 일 시 : 2015. 10. 14.(수) 19:30 ~ 22:00
2. 지 역 : 중곡4동 관내
3. 인 원 : 환경순찰팀장 외 4명
4. 방 법 : 도보순찰
5. 중점점검 사항
 - 도로, 보도 등 야간보행 시 불편사항
 - 공원 및 학교 통학로 주변 위해요소 및 주민불편사항
 - 가로등·보안등·공원등 훼손 및 고장
 - 기타 주민 다중 이용시설물 주변 환경순찰 등

II 순찰 결과

1. 적출 현황

합계	건축	보안등	교통	치수	청소	광고물	도로	기타
30	7	11	6	2	1	1	1	1

- 이면도로 및 긴고랑로 등은 대부분 깨끗한 상태였으나, 일부 지역의 보안등 부점등, 건축공사장 안전관리 소홀, 반사경 방향 등은 주민불편 요인이 되고 있었으며,
- 어린이공원(긴고랑공원, 해오름공원)의 각종 시설물 등이 잘 관리되고 있었음.

2. 주요 (적출) 내용

가. 어린이 공원



긴고랑 어린이공원



긴고랑 어린이공원



해오름 어린이공원



화장실 외등 부점등

- 어린이공원내 놀이 시설물 등과 공원내 화장실 청소 상태 등 양호한 편이었으나,
- 해오름공원 화장실 외등은 신속한 정비가 필요.

나. 학교 통학로 주변



용곡초등학교 입구



대원중·고등학교 통학로

- 통학로 주변 안전위험 시설 및 위험요소는 없었으며 보안등 부점등(용곡초 입구)의 신속한 정비로 안전한 통학로 확보

다. 기타 시설현황



신성시장



중곡 119 안전센터



용암사



긴고랑 녹지관리초소

- 공공 다중이용시설물 등은 대부분 깨끗한 상태로 유지되고 있었음.

라. 건축 공사현장



용마산로 146 (중곡4동 18-22)
낙하물 안전망 및 공사안내문 미설치



용마산로32길 11-6 (중곡4동 288-35)
낙하물 안전망 미설치



용마산로32길 25-5 (중곡4동 288-17)
낙하물 안전망 미설치



긴고랑로 158-3 (중곡4동 75-18)
낙하물 안전물 일부 형식적 설치

- 건축공사장에는 가림막 설치, 자재정리 등 공사장 주변은 잘 정리되어 있어 통행에 불편요인은 없었으나,
- 낙하물 안전망, 공사안내 표지판 미설치에 대한 시정 및 지속적인 관리감독 필요.

Ⅲ 행정 사항

- 적출사항은 해당부서에 통보하여 추후 정비결과 확인
- 장기간 또는 예산이 소요되는 적출사항에 대해서는 별도 계획 수립 후 정비 추진토록 조치

적출 사진



1 위치 용마산로 146 (중곡4동 18-22)
내용 안전망, 공사개요 미설치 (건축과)



2 위치 용마산로32길 11-6 (중곡4동 288-35)
내용 낙하물 안전망 미설치 (건축과)



3 위치 용마산로32길 25-5 (중곡4동 288-17)
내용 낙하물 안전망 미설치 (건축과)



4 위치 긴고랑로 158-3 (중곡4동 75-18)
내용 낙하물 안전망 형식적 일부 설치 (건축과)



5 위치 용마산로30길 45 (중곡4동 294-18)
내용 반사경 높이 조절 (교통행정과)



6 위치 용마산로28가길 6-12 (중곡4동 296-13)
내용 빗물받이 측구 훼손 (안전치수방재과)

적출사진



7 위치 용마산로 146-1 (중곡4동 18-55)
내용 보안등 부점등 (도로과)



8 위치 용마산로 118 (중곡4동 18-72)
내용 보도중앙 에어라이트 (도시디자인과)



9 위치 용마산로 94-1 (중곡4동 150-72)
내용 가로등 부점등 (도로과)



10 위치 용마산로 82 (중곡4동 150-101)
내용 가로등 부점등 (도로과)



11 위치 용마산로14길 12 (중곡4동 147-27)
내용 보안등 부점등 (도로과)



12 위치 긴고랑로45길 10 앞 (중곡4동 72-22)
내용 거주자우선주차장 내
보안등 부점등 3개 (교통지도과)

적출사진



13 위치 긴고랑로 166 (중곡4동 74-32)
내용 에어컨실외기 돌출 (건축과)



14 위치 긴고랑로 159-1 (중곡4동 70-8)
내용 보안등 부점등 (도로과)



15 위치 긴고랑로 157 (중곡4동 69-6)
내용 보안등 부점등 (도로과)



16 위치 긴고랑로 135-1 (중곡4동 63-16)
내용 보안등 부점등 (도로과)



17 위치 긴고랑로 135 (중곡4동 62-35)
내용 가로등 부점등 (도로과)



18 위치 영화사료3가길 16 (중곡4동 100-2)
내용 도로파손 (도로과)

적출 사진



19 위치 영화사로9가길 42 (중곡4동 104-2)
내용 반사경 방향 (교통행정과)



20 위치 영화사로9길 10 (중곡4동 104-72)
내용 반사경 방향 (교통행정과)



21 위치 중곡4동 111-2
내용 보안등 부점등 (도로과)



22 위치 자양로43길 115 (중곡4동 92-31)
내용 구기 내려오고 위치 변경 (가정복지과)



23 위치 영화사로 39 (중곡4동 88-36)
내용 보안등 부점등 (중곡4동)



24 위치 영화사로7길 25 (중곡4동 100-16)
내용 화장실 외등 부점등 (청소과)

적출 사진



25 위치 영화사로7길 76 (중곡4동 102-1)
내용 반사경 방향 (교통행정과)



26 위치 긴고랑로44길 6 (중곡4동 74-120)
내용 건축자재 도로변 방치, 공사안내문 미설치 (건축과)



27 위치 용마산로22길 11-14 앞 (중곡4동 18-104) 앞
내용 안전망, 공사개요 미설치 (건축과)



28 위치 용곡초등학교 통학로 (중곡4동)
내용 보안등 부점등 (도로과)



29 위치 긴고랑로 131 (중곡4동 62-24)
내용 폐 자전거 (교통행정과)



30 위치 용마산로28길 30 (중곡4동 180-2)
내용 빗물받이 측구 훼손 (안전치수방재과)