

문서번호	감사담당관-101149
결재일자	2015. 10. 30.
공개여부	대시민공개
방침번호	구청장 방침 제102호

주무관	환경순찰팀장	감사담당관	부구청장	구청장
김홍효	이근기	고재풍	김경호	10/30 김기동
협 조				

야간 도보순찰 결과보고 (중곡3동)



(감사 담당관)
(환경순찰팀)

야간 도보순찰 결과 보고

I 순찰 개요

1. 일 시 : 2015. 10. 28.(수) 19:00 ~ 22:00
2. 지 역 : 중곡3동 관내
3. 인 원 : 환경순찰팀장 외 4명
4. 방 법 : 도보순찰
5. 중점점검 사항
 - 도로, 보도 등 야간보행 시 불편사항
 - 공원 및 학교 통학로 주변 위해요소 및 주민불편사항
 - 가로등·보안등·공원등 훼손 및 고장
 - 기타 주민 다중 이용시설물 주변 환경순찰 등

II 순찰 결과

1. 적출 현황

합계	보안등	건축	치수	청소	광고물	공원 녹지	가로 정비
28	11	4	4	4	3	1	1

- 중랑천 체육공원, 제방길 및 이면도로 등은 대부분 깨끗한 상태였으나 제방길 및 일부 지역의 보안등 부점등, 건축공사장 안전관리 소홀 등은 주민불편 요인이 되고 있었으며,
- 어린이공원(마을마당, 배나무터공원)의 각종 시설물 등이 잘 관리되고 있었음.

2. 주요 (적출) 내용

가. 중랑천 체육공원



중랑천 체육공원 야간 체조교실



중랑천 체육공원 농구장



중랑천 제방길 화장실



제방길 보안등 부점등

- 중랑천 제방길, 화장실 및 체육공원 내 시설물들은 주민불편사항 없이 양호하게 관리되고 있으나, 중곡제방길 보안등 16, 22-1, 24-1번이 부점등 되어있어 야간운동 등 주민의 편의를 위하여 신속한 정비 필요

나. 어린이공원



마을마당 화장실 외등 부점등



공원등 부점등



배나무터공원



배나무터공원 화장실 외등 부점등

- 공원내 운동 시설물 및 화장실 등 공원 시설물은 전반적으로 양호하게 관리되고 있어 특별한 주민불편 사항은 없었으나,
- 마을마당, 배나무터공원 화장실 외등 및 공원등이 부점등 되어 있어 신속한 정비를 통한 주민불편 해소 필요

다. 학교 통학로 주변



중마초등학교



중마초등학교 통학로



중광초등학교



통학로 불법 현수막

- 통학로 주변 안전위험 시설 및 위험요소는 없었으나, 중마·중광초 통학로 불법 현수막은 신속한 정비 필요

라. 기타 시설현황



중곡문화체육센터



중곡문화체육센터 작은도서관



공영주차장



가족보건의원

- 공공 다중이용시설물 등은 대부분 깨끗한 상태로 유지되고 있었음.

라. 건축 공사현장



답십리로82길 27 (중곡3동 210-22)
공사안내문 미설치



답십리로78길 35 (중곡3동 175-109)
낙하물방지망 미설치, 공사안내문
안보이는곳 설치



- 건축공사장에는 가림막 설치, 자재정리 등 공사장 주변은 잘 정리되어 있어 통행에 불편요인은 없었으나,
- 낙하물 안전망, 공사안내 표지판 미설치에 대한 시정 및 지속적인 관리감독 필요.

Ⅲ

행정사항

- 적출사항은 해당부서에 통보하여 추후 정비결과 확인
- 장기간 또는 예산이 소요되는 적출사항에 대해서는 별도 계획 수립 후 정비 추진토록 조치

적출사진



1 위치 긴고랑로13길 59 (중곡3동 220-22)
내용 불법현수막 (중곡3동)



2 위치 능동로 438 (중곡3동 29-81)
내용 가로등 부점등 (도로과)



3 위치 용마산로 171 (중곡3동 169-80) 삼거리
내용 가로등 부점등 (도로과)



4 위치 용마산로33길 25 (중곡3동 195-1)
내용 화장실 외등 부점등 (청소과)



5 위치 용마산로33길 25 (중곡3동 195-1)
내용 공원등 부점등 (공원녹지과)



6 위치 답십리로86길 16 (중곡3동 549-6)
내용 보안등 부점등 (도로과)

적출사진



7 위치 답십리로86길 11-4 (중곡3동 544-5)
내용 보안등 부점등 (도로과)



8 위치 면목로12길 37 (중곡3동 170-2)
내용 쓰레기 무단투기 (청소과)



9 위치 면목로12길 27 (중곡3동 170-10)
내용 쓰레기 무단투기 (청소과)



10 위치 능동로50길 25 (중곡3동 30-48)
내용 보안등 부점등 (도로과)



11 위치 중곡3동 548-9
내용 공사안내문 고정 설치 (건축과)



12 위치 답십리로82길 27 (중곡3동 210-22)
내용 공사안내문 미설치 (건축과)

적출 사진



13 위치 답십리로78길 35 (중곡3동 175-109)
내용 공사안내문 안보이는곳 설치
낙하물방지망 미설치 (건축과)



14 위치 답십리로82길 18 (중곡3동 571-3)
내용 짜인볼 3개 (도시디자인과)



15 위치 동일로76나길 20 (중곡3동 695)
내용 배나무터공원 화장실 외등 부점등 (청소과)



16 위치 동일로72길 43 (중곡3동 191-69)
내용 불법현수막 정비 (중곡3동)



17 위치 동일로76가길 54 (중곡3동 177-26)
내용 폐자전거 (건설관리과)



18 위치 중곡3동 191-13
내용 낙하물방지망 훼손 (건축과)

적출 사진



19 위치 중랑천 제방길 24-1 (중곡3동)
내용 보안등 부점등 (도로과)




20 위치 중랑천 체육공원 인라인스케이트장
내용 경계석 파손 (안전치수방재과)



21 위치 중랑천 체육공원 농구장
내용 도로분리봉 파손 (안전치수방재과)



22 위치 중랑천 체육공원 체조장 1-14
내용 조명등 보점등 (도로과)



23 위치 중랑천 체육공원 체조장 1-15
내용 조명등 보점등 (도로과)



24 위치 중랑천 체육공원 족구장
내용 벤치파손 및 흙더미 (안전치수방재과)

적출 사진



25 위치 중랑천 체육공원 게이트볼장
내용 고정봉 훼손 (안전치수방재과)



26 위치 중랑천제방길 22-1 (중곡3동)
내용 보안등 부점등 (도로과)



27 위치 중랑천제방길 16 (중곡3동)
내용 보안등 부점등 (도로과)



28 위치 동일로 394 (중곡3동 235-3)
내용 가로등 부점등 (도로과)