

문서번호	안전치수과-21074
결재일자	2015.11.13.
공개여부	대시민공개

주무관	하수담당	안전치수과장	안전건설교통국		
천범석	류연준	윤석수	11/13 이승복		
협 조					

하수사각형거 정밀점검 용역 시행

2015. 11.

안전건설교통국
안전치수과

하수사각형거 정밀점검 용역 시행

우리구에서 유지관리하고 있는 하수 사각형거 시설물에 대하여 정밀점검 용역을 실시하여 시설물 유지 관리에 만전을 기하고자 함

I 점검대상 현황

구 분	위 치	평균규격 (B×H)	연 장	비 고
1	화랑로32길 14 ~ 돌곶이로 74	□ 2.0×2.0m	168m	바닥조사
2	돌곶이로 74 ~ 화랑로40길 61	□ 2.0×2.0m~ □ 2.5×2.5m	895m	바닥조사
3	화랑로 304 ~ 화랑로42길 44	□ 2.0×2.5m× 2련	230m	바닥조사
계			1,293	

II 시행 방법

정밀점검 용역 시행(시설물 안전관리에 관한 특별법 제6조)

- 시특법 제9조에 따라 등록된 안전진단 전문기관이나 건설산업기본법 제9조에 따라 시설물의 유지관리를 업종으로 등록한 건설업자로 하여금 안전진단을 실시

III 소요 예산

장위동 68-58~68-294 외 1개소 사각형거 보수보강공사 집행잔액 활용

예산과목(시비) : 물재생계획과, 하수시설관리, 하수관로보수보강, 장위동 68-58~68-294 외 1개소 사각형거 보수보강공사, 시설비(시비)

소요예산 : 금8,500,000원

IV

행정 사항

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조제1항제5호 및 동법시행령 제30조제1항제2호에 의한 금액이 소액이며, 노후 하수시설물을 신속히 정밀점검하여 시설물 관리에 만전을 기하고자 하는 사항으로 수의계약으로 진행
- 안전 등급에 따라 보수보강이 시급한 구간은 2016년부터 재난관리기금 등 예산 요청하여 신속한 보수보강 시행계획

붙임 : 위치도. 끝.