



# 서울시여성가족재단



수신자 내부결재  
(경유)

제 목 2015년 하반기 서울여성플라자 전력설비 열화상 측정 보고

1. 공간운영팀-357(2015.02.27.)호와 관련입니다.
2. 서울여성플라자내 전력설비의 열화에 따른 안전사고 예방을 위한 하반기 열화상 측정 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

---- 아 래 ----

가. 건 명 : 서울여성플라자 전력설비 열화상 측정보고

나. 측정대상 : 특고압 수변전 설비 및 전층 분전반(317 POINT)

특고압 수변전실	지상층	지하층
TR반 23 POINT	1층 55 POINT	B1F 12 POINT
UPS반 7 POINT	2층 31 POINT	B2F 25 POINT
저압반 67 POINT	3층 14 POINT	B3F 30 POINT
특고압밥 28 POINT	4층 15 POINT	
	5층 17 POINT	
	옥상층 21 POINT	
97 POINT	153 POINT	67 POINT

다. 측정기간 : 2015년 10월

라. 측정결과 : 열화상 측정결과 전체적인 상태 양호하며 TR(변압기)의 온도 상승은 변압기 사용시 발생하는 정상적인 발열임

마. 향후계획 : 하반기 절연저항 측정 및 불량부위의 지속적인 추적관리

※ 붙 임 : 서울여성플라자 특고압 수변실 및 층별 열화상 측정결과 각 1부. 끝.

공간운영팀장 **김형성**

경영기획실장

대표이사

10/29

협조자

시행 공간운영팀-2382 ( 2015.10.29. ) 접수 ( )

우 06939 서울특별시 동작구 여의대방로54길 18(대방동) / <http://www.seoulwomen.or.kr/>

전화 810-5052 / 전송 810-5100 / [dosakim@seoulwomen.or.kr](mailto:dosakim@seoulwomen.or.kr) / 공개