

★ ◎

문서번호	교통지도과-5125
결재일자	2016.3.2.
공개여부	대시민공개
방침번호	

주무관	주차기획팀장	교통지도과장	안전건설교통국장		
김정보	이명호	한은수	03/02 김재겸		
협조					

- 2016 해빙기 대비 -
입체식 공영주차장 안전점검결과 보고



성 동 구
(교통지도과)

사 전 검 토 사 항

::: 해당사항에 표시하시기 바랍니다.

항 목	검 토 여 부
사 업 구 분	신규사업 <input type="checkbox"/> 공약(약속)사업 <input type="checkbox"/> 계속사업 <input checked="" type="checkbox"/> 인센티브/공모사업 <input type="checkbox"/>
소 통 분 야 고 려 사 항	<ul style="list-style-type: none"> ● 구 민 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/> ● 전 문 가 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/> ● 이해당사자 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/>
기 타 고 려 사 항	일 자리 <input type="checkbox"/> 환경영향 <input type="checkbox"/> 안 전 <input type="checkbox"/> 유지비용 <input type="checkbox"/> 바른 공공언어 <input type="checkbox"/> 성 인 지 <input type="checkbox"/> 취약계층 <input type="checkbox"/> 장 애 인 <input type="checkbox"/> 디 자 인 <input type="checkbox"/> 갈등발생 요인 <input type="checkbox"/>
타자원 활용	<ul style="list-style-type: none"> ● 중 앙 부 처 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/> ● 서 울 시 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/> ● 기 업 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/> ● 민 간 단 체 : 유 <input type="checkbox"/> () 무 <input checked="" type="checkbox"/>
언 론 홍 보 계 획	기획보도 <input type="checkbox"/> 보도자료 <input type="checkbox"/> SDTV <input type="checkbox"/> 성동뉴스레터 <input type="checkbox"/> 성동구소식지 <input type="checkbox"/> 기 고 문 <input type="checkbox"/> 전자행정서비스 <input type="checkbox"/> S N S <input type="checkbox"/> 기타(리플릿 등) <input type="checkbox"/> 없 음 <input checked="" type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> ● 홍 보 제 목: ● 중점 홍보사항 - 	
<p>※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 '홍보제목'을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.</p>	

- 2016 해빙기 대비 -

입체식 공영주차장 안전점검결과 보고

해빙기를 맞이하여 우리 구에서 건립·운영 중인 공영주차장 중 입체식 주차장에 대하여 시설물 안전점검을 실시한 결과 지적사항에 대하여 다음과 같이 조치하고자 함.

I 점검 개요

- 대 상: 입체식 공영주차장 13개소
- 점검일자: 2016. 2. 15. ~ 2. 19.(5일간)
- 점검내용
 - 입체식 주차장의 구조물, 옹벽 등 주차장 내 시설물 전체 및 인접 부지 등의 위험사항 육안 점검(공영주차장 안전점검표 참조)
- 점검방법: 성동구도시관리공단과 합동점검
- 점검인력: 4명(교통지도과 2명, 도시관리공단 2명)
 - 교통지도과(주차기획팀장, 담당), 도시관리공단(주차사업팀장, 담당)

II 점검 결과

- 금호초교 공영주차장 차량 추락 방지 펜스 미흡
- 강변 공영주차장 3층 천정 철재 부식, 옥상 계단 입구 바닥 결빙
- 성수2가1동 공영주차장 옥상 바닥 균열 발생
- 도선동 공영주차장 소방펌프 방진패드 설치 필요
- 성수1가1동 공영주차장 포소화전 소화약재 교체 필요
- 응봉동 공영주차장 지하1층 급수배관 누수
- 용답동 공영주차장 계단실 옥상 누수 및 바닥 결빙, 포소화약제 충전 필요

Ⅲ

행정 사항

- 안전점검 결과에 따라 현장 시정 가능한 사항(얼음 제거 등)은 즉시 조치(도시관리공단)
- 시설물 보수 등 별도의 사업발주가 필요한 사항은 공영주차장 보수 사업예산 등을 사용하여 정비 시행(구, 도시관리공단)

붙임 입체식 공영주차장 점검 내역 결과 1부.