"변화를 선도하는 강남, 희망을 선사하는 강남"

등록번호	사회복지과-14077
등록일자	2016.3.22.
결 재 일 자	2016.3.23.
공개구분	부분공개

주무관	자활주거팀장	사회복지과장	복지문화국장	
박경민	마재현	이규형	전결 03/23 김효길	
협조자				

2016년 해빙기 강남지역자활센터 안전점검 결과보고

□ 점검기간 : 2016. 3. 11. ~ 3. 22.
□ 점검대상 : 강남지역자활센터(테헤란로55길 39)
□ 점검반 구성 : 2인 1조
○ 반 장 : 자활주거팀장
○ 반 원 : 박경민, 이혜란
□ 점검방법
○ '안전점검조사표'에 의거 현장방문 점검
○ 주요 지적사항에 대하여는 지속 관리(조치 전·후 사진촬영)
○ 최근 점검 시 지적사항을 사전 파악하여 이행실태 확인
□ 점검사항 : 가스·전기·소방, 화재보험가입 등
□ 점검결과 종합의견
강남지역자활센터가 이전하고 기반시설설치 공사(2015.10월)를 실시 한지 얼마되지 않아 매우 청결하고 잘 정돈 되어 있으며, 가스, 전기, 소방 및 건축물 시설이 양호함. 특히, 1층 BTL 민간투자사업 사무실과 연계하여 「2016년 상반기 소방안전교육」을 2016.3.11.(금) 14:00~15:00 합동으로 실시함으로써 소방교육을 보다 전문적이고 효 과적인 교육을 실시하였음.

2016. 3. 22.

강 남 구 (사 회 복 지 과)

【 관련 규정 및 제반사항 사전검토서 】

검토분야	확인 및 적시사항				
관련 규정 및 근거	현행 관련 법, 시행령, 조례, 규칙, 관련 지침 등 근거를 모두 검토하고 적시하였습니까? •사회복지사업법 시행령 제34조의 3				
추진 경위	추진 경위는 무엇입니까? • 서울시 자활지원과-2328(2016.2.22.), 강남구 재난안전과-3205(2016.2.22.) 사회복지과-10823(2016.3.7.), 강자제-2016-082(2016.3.15.)호와 관련				
예산 사항	산출 근거 및 기준 또는 예산확보 및 투입우선순위 등의 내용을 검토하고 적시하였습니까? •근거 및 기준을 검토한 결과 적정함				
수 혜 자 및 범위	이 업무(사업)관련 수혜자는 누구이며 수혜범위를 파악해 보았습니까? ·대상 : 강남구민				
분 야 별 검토사항 〔계속: 〕 〔신규: 〕	이 업무(사업)과 관련하여 아래 등 제반사항을 검토해 보았습니까? ① 관련부서 협조				
타 기관 사 례	타 구 사례를 파악, 비교해 보았습니까? • 각 자치구별로 안전점검 실시				
전 문 가 자 문	전문가의 자문이나 검토를 받았습니까? • 해당없음				

2016년 해빙기 강남지역자활센터 안전점검 결과보고

해빙기 계절적 특성을 고려한 자연재해 및 화재 등의 사고에 대비하고자 강남지역자활센터에 대한 안전점검을 실시 함.

│ 추 진 근 거

- □ 「2016년 국가 안전대진단(지역자활센터) 점검 실시 협조요청」서울시 자활지원과-2328(2016.2.22.)호
- □ 「2016. 강남구 안전대진단 추진계획 통보 및 협조요청」 강남구 재난안 전과-3205(2016.2.22.)호
- □ 사회복지과-10823(2016.3.7.)호 및 강자 제2016-082(2016.3.15.)호와 관련 임.

□ 점검개요

- □ 사업명: 2016. 해빙기 강남지역자활센터 안전점검
- □ 점검대상 : 강남지역자활센터(강남구 역삼로107길 20-30)
- □ 점검기간 : 2016. 3. 11. ~ 3. 22.
- □ 점검반 구성 : 2인 1조
 - 반 장 : 자활주거팀장
 - 반 원 : 박경민, 이혜란

Ⅲ 추진내용

□ 점검방법

- 강남지역자활센터 자체 점검 실시: 2016. 3. 11. ~ 3. 14.
- 구청 점검반 현장점검: 2016. 3. 22.

□ 해빙기 안전점검 내용 및 상태

점검구분	점검분야	점검내용	상태
	안전관리 계획수립 및 교육훈련 분야	•소방안전계획 수립 및 안전관리 책임 관 정.부 지정됨 •피난안내도 부착 및 피난장소 지정됨	양호
	책임보험가입여부	•KB손해보험사업번창종합보험 가입	양호
사회복지시설 안전점	재난안전관리	 *강남소방서 및 강남경찰서 재난극복 협력체계 구축 및 비상연락망 준비됨 *건물 기초지반 침하 없음. *배수관 막힌 부분 없음 *하수구 집수정 막힌 부분 없음 	<u>় ক</u>
	안전설비설치 및 관리	•각 사무실별로 소화기 설치 됨 •자동화재탐지설비 설치 및 정상작동 •피난유동증 점등상태 유지 •휴대용 비상조명당 지정위치 설치 •가스누설 경보기 및 차단기 설치 •승강기 안전관리자 지정 및 외부 전문 기관 지정관리 함.	<u>়ু ই</u>
	출입통제구역관리	•기계실 접근제한 장소의 문을 출입통제	양호
	급식시설관리	•조리 시 마스크, 모자, 위생복 착용 •조리용 재료 유통기한 준수 •음식물 저장용기 관리상태 양호 •위생을 해치는 벌레의 침입을 사전에 방지하는 기구를 사용하고 있음. •칼, 도마 등 조기기구 정기적 세척 소독함.	양호
	건강관리대책	•관내 병원현황 파악되어 있어 감염병 신고체계가 준비됨. •응급사고 발생 시 응급차량이 지정 됨.	양호
	지반침하	•지반침하 없음	양호
	균열	•건물외벽 균열 없음	양호
해빙기 건축시설 안전점검	철근노출,부식, 콘크리트 박리•박락 등		양호
	외벽마감 및 방수상태	•외벽마감 및 방수상태 양호	양호
	내부마감	•내부마감 양호	양호
	지붕 및 옥상	•옥상 상수재 사용흔적 있으나 양호	<u>양호</u>
	창호 상태 및 마감	•창호상태 및 마감처리 양호	<u>양호</u>

□ 종합의견

강남지역자활센터가 이전하고 기반시설설치 공사(2015.10월)를 실시 한지 얼마되지 않아 매우 청결하고 잘 정돈 되어 있으며, 가스, 전기, 소방 및 건축물시설이 양호함. 특히, 1층 BTL 민간투자사업 사무실과 연계하여 「2016년 상

반기 소방안전교육」을 2016.3.11.(금) 14:00~15:00 합동으로 실시함으로써 소방교육을 보다 전문적이고 효과적인 교육을 실시하였음.

붙 임: 1.사회복지시설 안전점검표 1부.

2.2016년 해빙기 강남지역자활센터 건축물시설 안전점검표 1부.

3.2016년 상반기 소방안전교육 사진. 끝.