


문서번호	문화체육과-8474
결재일자	2016.5.19.
공개여부	대시민공개

주무관	문화관광담당	문화체육과장	복지문화국장	부구청장	
설재홍	이명근	장순봉	박형중	05/19 代손정수	
협 조	예산담당 도시안전과장 안전재난관리담당		고영용 김석우 김용환		

성북문화원 및 일대 위험시설물 정비계획



복지문화국
문화체육과

II

추진경위

- 2016. 4. 7 : 성북구 안전관리자문단 소속 토목전문가 현장방문
- 2016. 4. 26 : 안전관리 전문업체 전문조사 착수
- 2016. 5. 13 : 검토의견 및 결과 제출

III

점검결과

※ 성북문화원 일대를 옹벽, 석축, 건축동 3구간으로 나누어 조사함

■ 옹벽구간

- 손상원인 : 콘크리트의 균열, 박리 등으로 인한 배수 문제
- 현장사진



콘크리트 부식, 수직균열 및 도막 박락 전경



콘크리트 부식, 수평균열 및 도막 박락 전경



도로옹벽 손상조사 전경




콘크리트 부식, 수직균열 및 도막 박락 전경

- 검토결과 : 부식 및 균열 표면에 충전보수 및 균열발생 억제 시공 필요

■ 석축구간

- 손상원인 : 원활하지 못한 배수의 영향으로 지반침식 및 이격발생
- 현장사진



- 검토결과 : 전 구간 재시공 및 배수로 설치 필요

■ 건축 동

- 손상원인 : 외벽 균열 및 지반약화로 인한 침하 발생
- 현장사진



- 검토결과 : 공동부분에 충전재 채움 및 경계석 설치 필요

Ⅲ

공 사 개 요

- 공 사 명 : 성북문화원 및 일대 위험시설물 정비공사
- 위 치 : 성북구 동소문동1가 1
- 공사개요 : 건축물의 내구성 증대를 위해 체계적인 보수 및 추가 구조물 보강공사를 실시
- 공 사 비 : 금 72,850천원(금칠천이백팔십오만원정)
- 예산과목 : 성북구 재난관리기금을 확보하여 활용
 - 도시안전과, 재해 및 재난 복구능력 강화, 재난예방 및 안전관리, 재난관리기금, 기금전출금

Ⅳ

향 후 계 획

- 성북구 재난관리기금 확보를 위하여 성북구재난관리기금운영심의 위원회에 해당안건을 상정

붙 임 : 시설물 검토 및 공사계획서 1부. 끝