

















서울로 7017 경관조명 정비 결과

순번	정비일자	위치	정비 전 사진	정비 후 사진	정비내용
1	2019.2.19.	장미 '엘로'			자동 복구 확인 추후 지속적인 관찰 필요
2	2019.2.20.	팔꽃나무 화분			서브컨트롤러 교체 후 정상작동 확인
3	2019.2.22.	담쟁이극장			분전함 차단기 트립 복구, 타이머 시간 조정 정상작동 확인
4	2019.2.26.	회양목 화분			서브컨트롤러 교체 후 정상작동 확인
5	2019.2.27.	노랑말채나무 화분			서브컨트롤러 교체 후 정상작동 확인
6	2019.2.27.	회화나무 화분			서브컨트롤러 교체 후 정상작동 확인
7	2019.2.27.	노랑말채나무 화분			서브컨트롤러 교체 후 정상작동 확인
8	2019.2.27.	조팝나무 화분			서브컨트롤러 교체 후 정상작동 확인