

계단 핸드레일 점자표지판 보완현황

□ 점검결과 : 문안정정 7개소, 추후검토 8개소, 이상없음 7개소

호선	역명	위 치	점검결과	규격	수량	표기내용(기준)	보완내용	비고
7	내방	#1출입구 상부	추후검토	φ38.1	1	→7호선 내방역	추후 서울메트로와 표기기준을 통일, 점자 표지판 훼손 시 보완 검토(예정)	
7	내방	#1출입구 상부	추후검토	φ38.1	1	←7호선 내방역	추후 서울메트로와 표기기준을 통일, 점자 표지판 훼손 시 보완 검토(예정)	
7	내방	#1출입구 하부	문안정정	φ38.1	1	→1번출구 방배동,서리풀공원	→1번출구 방배1동,서리풀공원	
7	내방	#1출입구 하부	문안정정	φ38.1	1	←방배동,서리풀공원	←1번출구 방배1동,서리풀공원	
7	내방	#3출입구 상부	추후검토	φ38.1	1	→7호선 내방역	추후 서울메트로와 표기기준을 통일, 점자 표지판 훼손 시 보완 검토(예정)	
7	내방	#3출입구 상부	추후검토	φ38.1	1	←7호선 내방역	추후 서울메트로와 표기기준을 통일, 점자 표지판 훼손 시 보완 검토(예정)	
7	내방	#3출입구 하부	이상없음	φ38.1	1	→3번출입구 방배1동 주민센터방면	이상없음	
7	내방	#3출입구 하부	이상없음	φ38.1	1	←3번출입구 방배1동 주민센터방면	이상없음	
7	내방	#5출입구 상부	추후검토	φ38.1	1	→7호선 내방역	추후 서울메트로와 표기기준을 통일, 점자 표지판 훼손 시 보완 검토(예정)	
7	내방	#5출입구 상부	추후검토	φ38.1	1	←7호선 내방역	추후 서울메트로와 표기기준을 통일, 점자 표지판 훼손 시 보완 검토(예정)	
7	내방	#5출입구 하부	문안정정	φ38.1	1	←방배4치안센터,방배초등학교	←5번출구 방배4치안센터,방배초등학교	
7	내방	#8출입구 상부	추후검토	φ38.1	1	→7호선 내방역	추후 서울메트로와 표기기준을 통일, 점자 표지판 훼손 시 보완 검토(예정)	
7	내방	#8출입구 상부	추후검토	φ38.1	1	←7호선 내방역	추후 서울메트로와 표기기준을 통일, 점자 표지판 훼손 시 보완 검토(예정)	
7	내방	#8출입구 하부	문안정정	φ38.1	1	→서초청소년회의소,방배중학교	→8번출구 서초청소년회의소,방배중학교	
7	내방	#8출입구 중간 상부	이상없음	φ38.1	1	←지하1층대합실	이상없음	
7	내방	#8출입구 중간 하부	문안정정	φ38.1	1	→서초청소년회의소,방배중학교	→8번출구 서초청소년회의소,방배중학교	

호선	역명	위 치	점검결과	규격	수량	표기내용(기존)	보완내용	비고
7	내방	#5~8출입구 하부	이상없음	φ38.1	1	→5번출구 방배4치안센터 방면	이상없음	
7	내방	#5~8출입구 하부	이상없음	φ38.1	1	←8번출구 서초청년회의소 방배중학교방면	이상없음	
7	내방	#5~8출입구 상부중앙	이상없음	φ38.1	1	→지하1층대합실	이상없음	
7	내방	#5~8출입구 상부중앙	이상없음	φ38.1	1	←지하1층대합실	이상없음	
7	내방	#5~8출입구 하부중앙	문안정정	φ38.1	1	→ 좌측 방배4치안센터, 우측 서초청년회의소 방면	→ 좌측 5,6번출구, 우측 7,8번출구	
7	내방	#5~8출입구 하부중앙	문안정정	φ38.1	1	← 좌측 방배4치안센터, 우측 서초청년회의소 방면	→ 좌측 5,6번출구, 우측 7,8번출구	