

연번	소화전번호	식구분	관할센터	위 치	고장내용(상세히)	고장발생일	사용가부	고장수리 우선순위	보수완료일	보수내용(상세히)	보수금액
1	330073	지상식	신월119안전센터	양천구 지양로149 (신월동331-111번지)	몸통 절단 파손(출수불가)	2019-05-15	고장(사용불)	1			
2	270069	지하식	신월119안전센터	양천구 월정로29길 12-0 바다마을 앞 (양천구 신월동 106-19)	○ 계수변 스피들 헤드 절단(망실) ○ 계수변 스피들 잠겨있어 출수 불가	2013-05-08	고장(사용불)	2			
3	250018	지하식	신트리119안전센터	양천구 목동서로 280-0 목동신시가지아파트8단지 (양천구 신정동 314)	○ 배수불량 ○ 내부 침하 심함	2014-10-23	고장(사용불)	3			
4	260048	지하식	신트리119안전센터	양천구 목동남로4길 2-0 세양청마루2차주상복합 (양천구 신정동 201-1)	○ 계수변 스피들 몸통 누수	2015-03-18	고장(사용불)	4			
5	260049	지하식	신트리119안전센터	양천구 목동남로4길 26-0 (양천구 신정동 175-6)	○ 계수변 스피들 몸통 누수	2015-03-18	고장(사용불)	5			
6	210077	지상식	현장대응단	양천구 신록로 88-0 (양천구 신정동 118-1)	○ 계수변 스피들 고장	2017-10-20	고장(사용불)	6			
7	220019	지하식	신정119안전센터	양천구 중앙로25길 34-0 김유진가 (양천구 신정동 1156-23)	○ 소화전 고장(출수 불가)	2017-10-23	고장(사용불)	7			
8	370043	지하식	현장대응단	양천구 목동중앙남로4길 20-0 (목동767-1)	○ 스피들 고장, 출수 불량	2018-03-27	고장(사용불)	8			
9	210075	지상식	현장대응단	양천구 목동동로10길 24-0 (신정동296-24)	○ 계수변 뚜껑 안열림 및 손잡이파손	2018-04-03	고장(사용불)	9			
10	220119	지하식	신정119안전센터	양천구 중앙로45길 28-12(신정동 1192-1)	○ 지하식소화전 토출결합금속구 고장	2019-01-21	고장(사용불)	10			
11	310021	지상식	신월119안전센터	양천구 월정로303(신월동 1036)	몸통 스피들 헛동	2019-03-13	고장(사용불)	11			2019.3.26 고장사용불가
12	230076	지하식	신정119안전센터	양천구 중앙로48길 13(신정동946-17번지)	소화전 계수변 스피들 고장(누수)	2019-03-19	고장(사용불)	12			
13	240033	지하식	현장대응단	양천구 신정중앙로 10길 (신정동 927-1)	○ 계수변 스피들 파손, 소화전 스피들 노후화로 조작불가	2019-03-28	고장(사용가)	13			
14	270049	지하식	신월119안전센터	양천구 김달래로13길 19-1 꽃가게 뒤 (양천구 신월동 118-46)	○ 소화전 원형뚜껑 깨짐	2013-01-29	고장(사용가)	14			
15	310016	지하식	신월119안전센터	양천구 화곡로 50-0 (양천구 신월동 54-1)	○ 계수변 스피들 고장 및 누수 (누수량 많아 긴급보수 요함)	2013-10-14	고장(사용가)	15			
16	360128	지상식	목동119안전센터	양천구 등촌로 232-0 네파 등산복 매장 (양천구 목동 606-15)	○ 스피들 헛 돌이감	2014-03-04	고장(사용가)	16			
17	230013	지하식	신정119안전센터	양천구 오목로46길 6-0 (양천구 신정동 989-10)	○ 계수변 스피들 누수	2014-03-05	고장(사용가)	17			
18	230033	지하식	신정119안전센터	양천구 오목로46길 15-0 원광빌딩 (양천구 신정동 998-1)	○ 계수변 스피들 잠근상태에서 누수	2014-03-05	고장(사용가)	18			
19	200024	지하식	신정119안전센터	양천구 신월로 350-0 (양천구 신정동 1018-1)	○ 계수변 스피들 누수	2014-03-06	고장(사용가)	19			
20	220021	지하식	신정119안전센터	양천구 중앙로45길 21-14 주택 (양천구 신정동 1202-7)	○ 계수변 스피들 누수	2014-03-11	고장(사용가)	20			
21	350051	지하식	목동119안전센터	양천구 목동중앙로13길 41-0 (양천구 목동 124-16)	○ 스피들 누수	2014-03-17	고장(사용가)	21			
22	350096	지하식	목동119안전센터	양천구 목동중앙북로24길 36-0 (양천구 목동 522-22)	○ 스피들 누수	2014-03-18	고장(사용가)	22			
23	220102	지하식	신정119안전센터	양천구 중앙로29길 39-0 황금토끼 게임장 (양천구 신정동 1158-11)	○ 계수변 스피들 누수	2014-04-13	고장(사용가)	23			
24	350006	지하식	목동119안전센터	양천구 목동중앙본로24길 33-0 목동밸리스빌 (양천구 목동 42-40)	○ 계수변 누수	2015-03-17	고장(사용가)	24			
25	390004	지하식	목동119안전센터	양천구 목동서로 70-0 신록중학교 (양천구 목동 902)	○ 지하식 몸통 누수(지속적인 누수와 배관 스피들 심도가 깊어 사용시 어려움)	2015-10-14	고장(사용가)	25			
26	210060	다용도	현장대응단	양천구 신록로 88-0 (양천구 신정동 118-1)	○ 몸통 스피들 고장	2016-10-25	고장(사용가)	26			
27	210017	지상식	현장대응단	양천구 신록로4길 29-4 (양천구 신정동 120-11)	○ 소화전 개폐시 몸체부분 소음과 진동이 심함	2016-10-25	고장(사용가)	27			2019-4-1 사용불가 재신청

28	360064	지하식	목동119안전센터	양천구 목동중앙본로15길 24-0 (양천구 목동 318-272)	○ 배수불량	2016-10-25	고장(사용가)	28			
29	360106	지하식	목동119안전센터	양천구 목동중앙북로 12-0 (양천구 목동 616-2)	○ 지하식 소화전 틀과 뚜껑이 맞지않아 지면으로 튀어나옴	2016-12-06	고장(사용가)	29			
30	220016	지상식	신트리119안전센터	양천구 신정로 275-0 신트리2단지상가 (양천구 신정동 1258)	계수변 고장	2017-03-06	고장(사용가)	30			
31	220074	지상식	신트리119안전센터	양천구 신정로 308-0 강성교회 (양천구 신정동 1271)	○ 몸통 스펀들 헛 들어감	2017-03-31	고장(사용가)	31			
32	340032	지하식	현장대응단	양천구 목동동로12길 15-0 (양천구 목동 405-350)	○ 전실내 배수 불량	2017-04-11	고장(사용가)	32			
33	210013	지하식	현장대응단	양천구 신목로 62-1 현대그린서비스 (양천구 신정동 296-1)	○ 몸통 스펀들 고장 ○ 전실내 배수 불량	2017-04-12	고장(사용가)	33			
34	270021	지하식	신월119안전센터	양천구 월정로 143-0 (양천구 신월동 115-17)	○ 소화전 계수변 노후로 계수변 스펀들 잠근상태에서 누수	2017-10-12	고장(사용가)	34			
35	310007	지상식	신월119안전센터	양천구 월정로 228-0 (양천구 신월동 63-7)	○ 소화전 계수변 노후로 계수변 스펀들 잠근상태에서 누수	2017-10-18	고장(사용가)	35			
36	210037	지하식	현장대응단	양천구 신목로6길 21-1 (양천구 신정동 89-115)	○ 몸통 스펀들 고장	2017-10-19	고장(사용가)	36			
37	210044	지하식	현장대응단	양천구 신목로14길 6-3 신정점포주막 (양천구 신정동 117-8)	○ 몸통 스펀들 고장	2017-10-20	고장(사용가)	37			
38	290076	지상식	신월119안전센터	양천구 남부순환로 412-0 대원자동차공업사 (양천구 신월동 199-11)	○ 소화전 계수변 노후로 계수변 스펀들 잠근상태에서 누수	2017-10-24	고장(사용가)	38			
39	300019	지하식	신정119안전센터	양천구 월정로9길 17-0 양천벽산블루밍1단지 (양천구 신월동 1026)	○ 스펀들 불량	2017-10-11	고장(사용가)	39			
40	290120	지상식	신월119안전센터	양천구 남부순환로372 현대주유소 앞 (신월3동 167-1번지)	○ 지상식소화전 좌측 출수구 나사 헛 등(뚜껑 분리 불가)	2018-03-19	고장(사용가)	40			
41	240036	지상식	현장대응단	양천구 신정중앙로 6 (신정동 934-3)	지상식 계수변 스펀들 누수	2018-03-27	고장(사용가)	41			
42	350172	지하식	목동119안전센터	양천구 목동중앙북로12길 20 (목2동 505-1)	○ 배수불량	2018-04-03	고장(사용가)	42			
43	240115	지하식	현장대응단	양천구 목동로25길 2 동보빌딩 (신정동 899-4)	○ 소화전은 사용 가능하나 맨홀주변 지반이 침하됨	2018-05-10	고장(사용가)	43			
44	350081	지하식	목동119안전센터	양천구 목동중앙본로 74 (목동 30-18)	○ 계수변 스펀들 누수	2018-10-03	고장(사용가)	44			
45	270157	지상식	신월119안전센터	양천구 곰달래로6길 42 (신월동217-25)	○ 노후로인한 몸통스핀들 헛됨	2018-10-19	고장(사용가)	45			
46	360026	지하식	목동119안전센터	양천구 등촌로200 (목동621-17)	○ 몸통 스펀들 잠금시 잠김 불량	2018-10-19	고장(사용가)	46			
47	360083	지하식	목동119안전센터	양천구 목동중앙남로90 (목동711-29)	○ 배수불량	2018-10-19	고장(사용가)	47			
48	370005	지하식	현장대응단	양천구 목동중앙남로12 (목동 764-5 완선생명어울)	○ 계수변 스펀들 누수	2018-10-23	고장(사용가)	48			
49	270161	지하식	신월119안전센터	양천구 남부순환로59길9(신월동 135-28)	지하식소화전 몸통스핀들 파손이탈(출수가능)	2019-03-06	고장(사용가)	49			
50	270112	지상식	신월119안전센터	양천구 월정로135 (신월동116-45번지)	지상식소화전 몸통스핀들 헛됨(출수가능)	2019-03-08	고장(사용가)	50			
51	290092	지하식	신월119안전센터	양천구남부순환로30길16-1(신월동42-17)	지하식소화전 몸통스핀들 헛(출수가능)	2019-03-12	고장(사용가)	51			
52	300060	지하식	신정119안전센터	양천구 월정로9길 11-12(신월동425-3번지)	소화전 계수변 및 몸통 스펀들 고장(누수)	2019-03-13	고장(사용가)	52			2018-03-28 최초보고
53	300026	지하식	신정119안전센터	양천구 남부순환로69길 12(신월동420-15번지)	소화전 계수변 스펀들 고장(누수)	2019-03-13	고장(사용가)	53			
54	230018	지하식	신정119안전센터	양천구 오목로32길 10(신정동946-17번지)	소화전 계수변 스펀들 고장(누수)	2019-03-13	고장(사용가)	54			