

고장 소방용수시설 위치도 및 사진

관리번호	[지상식] 3045호		
위 치	중랑구 양원역로53(망우동238-2)신일빌라앞		
확 인 일	2018.03.14.	고장내역 (사용여부)	제수변 뭉치불량(사용불가)
상세내역	상반기 일제수리 조사 중 출수를 위해 개폐밸브를 개방하려고 했으나 제수변 뭉치불량(출수불가)		




고장 소방용수시설 위치도 및 사진

관리번호	[지하식] 3512호		
위 치	중랑구 면목로366(면목동413-1) 1001안경점 앞		
확 인 일	2018.03.16..	고장내역 (사용여부)	제수변 스피들몽치 불량 (사용불가)
상세내역	상반기 일제수리 조사 중 출수를 위해 개폐밸브를 개방하려고 했으나 제수변 스피들몽치 불량(출수불가)		




고장 소방용수시설 위치도 및 사진

관리번호	[지하식] 3401호		
위 치	중랑구 면목로58길 22(면목동409-3)애견미용실앞		
확 인 일	2018.03.14.	고장내역 (사용여부)	제수변 헛돌음 (사용불가)
상세내역	상반기 일제수리 조사 중 출수를 위해 개폐밸브를 개방하려고 했으나 제수변이 헛돌음(출수불가)		




고장 소방용수시설 위치도 및 사진

관리번호	[지상식] 3262호		
위 치	중랑구 면목동 검재로 164(118-1) 씨씨월드Hits집 앞(구.엄마정육점)		
확 인 일	2018.03.16.	고장내역 (사용여부)	제수변 스피들 뭉치 불량 (사용불가)
상세내역	상반기 일제수리 조사 중 출수를 위해 개폐밸브를 개방하려고 했으나 제수변 스피들 뭉치 이탈 및 불량으로 출수 불가함		



고장 소방용수시설 위치도 및 사진

관리번호	[지상식] 3051호		
위 치	중랑구 망우동 71-1공 (망우청소년수련관 앞)		
확 인 일	2018.03.27.	고장내역 (사용여부)	제수변 누수 및 소화전 스피들 불량 (사용불가)
상세내역	상반기 일제수리조사 중 제수변 누수 및 소화전 스피들 불량 확인함		



고장 소방용수시설 위치도 및 사진

관리번호	[지하식] 3052호		
위 치	중랑구 양원역로8길 26(망우동 83-5) 남한강물고기 옆 코너		
확 인 일	2018.03.27.	고장내역 (사용여부)	소화전 스피들 불량 (사용불가)
상세내역	상반기 일제수리조사 중 소화전 스피들 불량 확인함		



고장 소방용수시설 위치도 및 사진

관리번호	[지상식] 3053호		
위 치	중랑구 망우동 80답 (중랑캠핑숲)		
확 인 일	2018.03.27.	고장내역 (사용여부)	소화전 스피들 불량 (사용불가)
상세내역	상반기 일제수리조사 중 소화전 스피들 불량 확인함		



고장 소방용수시설 위치도 및 사진

관리번호	급수탑 02호		
위 치	중랑구 신내로 183, 중랑소방서 우측 (중랑구 신내동 644-2)		
확 인 일	2018.3.26	고장내역 (사용내역)	개,폐밸브 불량 (사용 불가)
상세내역	급수탑 개,폐밸브 불량		



고장 소방용수시설 위치도 및 사진

관리번호	지상식 1008 호		
위 치	중랑구 <u>신내로16길 76(신내동 317-6),</u> 신내프라자 정면 / GS편의점 앞		
확 인 일	2018.3.20	고장내역 (사용내역)	개,폐밸브 및 스피들 불량 (사용 불가)
상세내역	육안식별은 안되나 스피들 개폐시 몸통이 따라서 회전함 제수밸브 헛돔		



고장 소방용수시설 위치도 및 사진

관리번호	지하식 1038호		
위 치	중랑구 용마산로117가길 5(신내동 494-35), 신내경로당 우측골목 진입 후 삼거리 노상, 화이트빌 주택 전면		
확 인 일	2018.3.22	고장내역 (사용내역)	스핀들 파손 (사용 불가)
상세내역	스핀들 파손 - 소방용수 개폐 불가		




고장 소방용수시설 위치도 및 사진

관리번호	소화전 1068호		
위 치	중랑구 공릉로2길 8-14(목동 176-6) 신영비발디 빌라 앞		
확 인 일	2018.03.16.	고장내역 (사용여부)	배수불량
상세내역	배수불량이 발생하여 제수변 스프링들을 육안으로 확인 불가		



고장 소방용수시설 위치도 및 사진

관리번호	소화전 1129호		
위 치	중랑구 목동180-1 (신동아 빌라 앞)		
확 인 일	2018.03.16.	고장내역 (사용여부)	배수불량
상세내역	배수불량이 발생하여 제수변 스피들을 육안으로 확인 불가		



고장 소방용수시설 위치도 및 사진

관리번호	지하식 1098호		
위 치	종랑구 종랑역로 271(목동 166-6), 송탄부대찌개집 옆골목		
확 인 일	2018.3.16	고장내역 (사용내역)	배수불량 (사용가능)
상세내역	배수불량		



고장 소방용수시설 위치도 및 사진

관리번호	지하식 1253호		
위 치	중랑구 중랑역로53길 9(묵동 166-1), 신도그린마트 앞		
확 인 일	2018.3.16	고장내역 (사용내역)	배수불량 (사용가능)
상세내역	배수불량		




고장 소방용수시설 위치도 및 사진

관리번호	[지하식 소화전] 1082호		
위 치	서울특별시 중랑구 숙선옹주로 22(묵동 171-31) 성은부동산 앞		
확 인 일	2018.3.16.	고장내역 (사용여부)	배수불량 (사용가능)
상세내역	상반기 일제수리 조사 중 스피들 잠금 후에도 배수불량 현상 확인함.		




고장 소방용수시설 위치도 및 사진

관리번호	[지하식] 소화전 1238		
위 치	중랑구 동일로 144길 31-7 (목동 187-6)		
확 인 일	2018.03.12.	고장내역 (사용여부)	제수변 누수
상세내역	제수변 뭉치 누수 발생		



고장 소방용수시설 위치도 및 사진

관리번호	소화전 1278호		
위 치	중랑구 목동177-19 (금호 공인중개사 앞)		
확 인 일	2018.03.16.	고장내역 (사용여부)	배수불량
상세내역	배수불량이 발생		



고장 소방용수시설 위치도 및 사진

관리번호	지상식 1206호		
위 치	중랑구 봉화산로56길 114(신내동 478-4), 바푸리김밥 건물 전면 / 경남아너스빌APT 입구 좌측면		
확 인 일	2018.3.22	고장내역 (사용내역)	철개(뚜껑) 불량 (사용 가능)
상세내역	철개(뚜껑) 불량 - 개폐 곤란		



고장 소방용수시설 위치도 및 사진

관리번호	지하식 1022호		
위 치	중랑구 용마산로 125가길 33번지 우측건물 (중랑구 신내동 450-14번지 우측건물)		
확 인 일	2018.3.20	고장내역 (사용내역)	배수 불량 (사용 가능)
상세내역	배수 불량		

