

# 동우전기안전주식회사

우 06779 서울시 서초구 강남대로123길 41 동우빌딩2층 전화 (02)3461-5782 팩스 576-8747

문서번호 : 2019-01-31-01	선 결			지 시		
시행일자 : 2019년 01월 31일	접			결		
수 신 : 한강사업본부장 귀하	수			재		
참 조 : 기반시설 과장님	처 리 과			공		
	담 담 자			람		

## 제 목 : 한강공원 분수시설 전기안전관리대행 결과보고 (2019년 1월)

1. 귀공단의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 당사가 2019년 1월부터 한강공원 분수시설 전기안전관리대행 용역계약을 체결함에 따라 독섬음악분수와 4개 설비시설의 전기안전관리 점검결과를 아래 첨부와 같이 보고 드립니다.

- 아 래 -

점검시설명	설비용량	점 검 일 자	점검 결과	비 고
독섬음악분수	22.9KV/950KVA	1월(09일,16일,23일,29일)	부분이상있음	4회 점검
독섬벽천분수	22.9KV/300KVA	1월(16일)	이상 없음	1회 점검
여의도물빛광장분수	22.9KV/750KVA	1월(09일,17일,23일,29일)	이상 있음	4회 점검
난지거울분수	22.9KV/350KVA	1월(17일,29일)	이상 있음	2회 점검
난지물놀이장분수	380KV/76KW	1월(17일)	이상 없음	1회 점검

- < 첨부 > : 1) 시설별 2019년 1월 점검결과 보고서      각 1부  
 2) 시설별 전기설비 점검기록표                      각 1부  
 3) 시설별 점검 사진                                      각 1부

동우전기안전(주)      대표이사      백 승 현

