

# 동우전기안전주식회사

우 06779 서울시 서초구 강남대로12길 41 동우빌딩2층 전화 (02)3461-5782 팩스 576-8747

문서번호 : 2019-11-29-01	선 결			지 시		
시행일자 : 2019년 11월 30일	접			결		
수 신 : 한강사업본부장 귀하	수			재		
참 조 : 기반시설 과장님	처 리 과			공		
	담 담 자			람		

**제 목 : 한강공원 분수시설 전기안전관리대행 결과보고 (2019년 11월)**

1. 귀공단의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 당사가 2019년 1월부터 한강공원 분수시설 전기안전관리대행 용역계약을 체결함에 따라 독섬음악분수와 4개 설비시설의 전기안전관리 점검결과를 아래 첨부와 같이 보고 드립니다.

- 아 래 -

점검시설명	설비용량	점 검 일 자	점검 결과	비 고
독섬음악분수	22.9KV/950KVA	11월(06일,13일,20일,26일)	부분이상있음	4회 점검
독섬벽천분수	22.9KV/300KVA	11월(06일)	이상 없음	1회 점검
여의도물빛광장분수	22.9KV/750KVA	11월(06일,13일,20일,26일)	이상 있음	4회 점검
난지거울분수	22.9KV/350KVA	11월(06일,20일)	이상 있음	2회 점검
난지물놀이장분수	380KV/76KW	11월(06일)	이상 없음	1회 점검

- <첨 부> : 1) 시설별 2019년 11월 점검결과 보고서      각 1부  
           2) 시설별 전기설비 점검기록표            각 1부  
           3) 시설별 점검 사진                        각 1부

동우전기안전(주)   대표이사   백 승 현

