



관악구



수신 서울특별시장(산지방재과장)

(경유)

제목 주택사면 점검 결과 회신

서울시 산지방재과-9411(2019.8.30.)호와 주택사면 점검결과를 아래와 같이 회신하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

연번	관 리 번 호	주소	내용	비고
1	관악-건축과 -001	법원단지 26길 27	담장 보수로 삭제 또는 등급상 향	C등급
2	관악-건축과 -005	남부순환로 1985	신축으로 용벽 철거로 삭제	D등급

붙 임 : 위치도 및 현장사진(사면) 1부. 끝.



★주우관 양현민 건축시설팀장 이승철 건축과장 09/03 최석진

협조자