

공사기성부분검사원(1차)

공사감독관경유 : **차우과 김영일 김영익 김영익 김성득 김성득**

1. 공 사 명 : 살곶이체육공원 야구전용구장 설치공사
2. 위 치 : 서울특별시 성동구 사근동 107번지 일원
3. 계 약 금 액 : 일금. 육억팔천칠백오십사만 원정 (W 687,540,000)
4. 전 회 기 성 액 : 일금. 영 원정 (W -)
5. 금 회 기 성 액 : 일금. 오억칠천오백삼십팔만구천 원정 (W 575,389,000)
6. 선 급 급 수 령 액 : 일금. 일억칠천육백만 원정 (W 176,000,000)
7. 선 급 금 정 산 액 : 일금. 일억사천칠백이십구만일천 원정 (W 147,291,000)

선급금정산액=선급금*(기성금 부분의 대가 상당액/계약금액)

$$176,000,000 * (575,389,000 / 687,540,000) = 147,291,000$$

8. 금 회 청 구 액 : 일금. 사억이천팔백구만팔천 원정 (W 428,098,000)
- 금회청구액=금회기성액-선급금정산액

$$575,389,000 - 147,291,000 = 428,098,000$$

9. 최초계약년월일 : 2014 년 12 월 11 일
10. 착 공 년 월 일 : 2015 년 01 월 05 일
11. 준 공 기 한 : 2015 년 07 월 15 일
12. 기 성 륜 : 2015 년 07 월 08 일 현재 : 84%
13. 첨 부 서 류 : 공사기성부분내역서, 기성부분사진

위 공사의 도급 시행에 있어 공사전반에 걸쳐 공사설계도서, 제시방서, 품질관리기준 및 기타 약정대로 어김없이 기성 하였음을 확인하오며, 만약 공사의 시공감독 및 검사에 관하여 하자가 발견시는 즉시 변상 또는 재시공할 것을 서약하고 이에 기성검사원을 제출하오니 검사하여 주시기 바랍니다.

2015년 7월 8일

서울시 강남구 논현로57길 30
 주식회사 김.앤.드 
 대표이사 김 종

성동구청장 귀하