













공사장 안전점검 일지

분 야	신호
사 업 명	지축차량기지 전선로 개량공사
작 업 일 자	2018-10-18
작 업 장 소	지축차량기지
위 험 등 급	중
위 험 요 인	고소작업_3등급, 기타 배선작업_2등급
점 검 일 자	10월18일 (10:00~11:00)
점 검 인 원	지축신호관리소 관리소장 김동범
점 검 내 용 (사 진 첨부)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 작업자 안전교육 시행 2. 작업자 안전수칙 준수여부 확인 3. 시설물 정상동작 확인 4. 작업내용: 트로프 뚜껑닫기 <div style="text-align: center;">  </div>
점검결과 및 조치 사항 (사 진 첨부)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 점검결과 : 양호 2. 조치사항 : 없음
점검자 : 지축신호관리소 관리소장 김동범  확인자 : 지축기술센터 센터장 이창녕 	




공사장 안전점검 일지

분 야	신호
사 업 명	4호선 전선로 개량공사(상계~미아)
작 업 일 자	2018-10-18
작 업 장 소	미아~미아사거리
위험 등급	중
위험 요인	터널작업_3등급, 기타(배선작업)_2등급
점검 일자	10월19일(01:00~02:00)
점검 인원	신호1사업소 주임 김장민
점검 내용 (사진 첨부)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 작업자 안전교육 시행 2. 작업자 안전수칙 준수여부 확인 3. 시설물 정상동작 확인 4. 작업내용: 케이블 정리작업 5. 위험요인 : 1인 중량물 작업 도중 협창 등의 잠재적 위험요인 발견
	
점검결과 및 조치 사항 (사진 첨부)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 점검결과 : 양호 2. 위험요인 제거 : 중량물 취급 시 2인1조 작업 실시
	
점검자 : 신호1사업소 주임 김장민  확인자 : 신호1사업소 열차제어P/L 박경규 	




공사장 안전점검 일지

분 야	신호
사 업 명	2019년 2,3,4호선 선로전환기 개량공사
작 업 일 자	2019-10-19
작 업 장 소	압구정~신사
위 험 등 급	중
위 험 요 인	대형장비_3등급, 기타(선로지장물)_3등급
점 검 일 자	10월20일(01:00~02:00)
점 검 인 원	신호1사업소 주임 박철휘
점 검 내 용 (사 진 첨부)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 작업자 안전교육 시행 2. 작업자 안전수칙 준수여부 확인 3. 시설물 정상동작 확인 4. 작업내용: 신호설비 철거,설치 5. 위험요인: 작업공간이 협소하여 끼임이나 협착 위험의 잠재적 위험요인이 있음 <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;">   </div>
점검결과 및 조치 사항 (사 진 첨부)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 점검결과 : 양호 2. 위험요인 제거 : 크레인 사용 및 작업 감시자 배치 <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  </div>
점검자 : 신호1사업소 주임 박철휘  확인자 : 신호1사업소 열차제어P/L 박경민 	

공사장 안전점검 일지

분 야	신호
사 업 명	3호선 전선로 개량공사(지축~홍제)
작 업 일 자	2019-10-19
작 업 장 소	구파발~연신내
위 험 등 급	상
위 험 요 인	대형장비_3등급, 터널작업_3등급, 기타(선로지장물)_3등급
점 검 일 자	10월20일(01:00~02:00)
점 검 인 원	신호1사업소 차장 백재현
점 검 내 용 (사 진 첨부)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 작업자 안전교육 시행 2. 작업자 안전수칙 준수여부 확인 3. 시설물 정상동작 확인 4. 작업내용: 케이블 반입 및 포설 <div style="text-align: center;">  </div>
점검결과 및 조치 사항 (사 진 첨부)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 점검결과 : 양호 2. 조치사항 : 없음
점검자 : 신호1사업소 차장 백재현  확인자 : 신호1사업소 열차제어P/L 박경규 (인) 	

공사장 안전점검 일지

분 야	신호	
사 업 명	2018년 1,2호선 노후분기기 개량공사에 따른 신호설비공사	
작 업 일 자	2019-10-19	
작 업 장 소	삼성역	
위험 등급	중	
위험 요 인	전기작업_2등급, 터널작업_3등급, 기타(선로지장물)_3등급	
점 검 일 자	10월20일(01:00~02:00)	
점 검 인 원	신호1사업소 과장 김유림	
점 검 내 용 (사 진 첨 부)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 작업자 안전교육 시행 2. 작업자 안전수칙 준수여부 확인 3. 시설물 정상동작 확인 4. 작업내용: 신호설비 철거,설치 5. 위험요인: 작업 중 작업복 끼임발생의 잠재적 위험요인 	
		
점검결과 및 조치 사항 (사 진 첨 부)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 점검결과 : 양호 2. 위험요인 제거 : 각반착용 	
		
점검자 : 신호1사업소 과장 김유림  확인자 : 신호1사업소 열차제어P/L 박경규 