

과장	담당주사	심사자	설계자	설계일
				2019년    월    일

## 기 성 내 역 서

용역명: 난지물재생센터 공정안전관리(PSM) 컨설팅 용역

구	분	계약금액	전회기성금액	금회기성금액	누계기성금액	잔여기성금액	비 고
총 사 업 비		₩ 36,000,000	₩ -	₩ 25,200,000	₩ 25,200,000	₩ 10,800,000	70%
사 업 비	공 급 가 액	₩ 32,727,273	₩ -	₩ 22,909,091	₩ 22,909,091	₩ 9,818,182	70%
	부가가치세	₩ 3,272,727	₩ -	₩ 2,290,909	₩ 2,290,909	₩ 981,818	70%
	계	₩ 36,000,000	₩ -	₩ 25,200,000	₩ 25,200,000	₩ 10,800,000	70%

회 사 명 : 라온안전


주 소 : 서울특별시 강남구 개포로82길9-11 403-2호(개포동, 한국빌딩)

대 표 자 : 차 유 미



품 명	규 격	수량	단위	계약금액		전회까지 기성금액		금회 기성금액		누계 기성금액		비 고
				단 가	금 액	기성(%)	금 액	기성(%)	금 액	기성(%)	금 액	
용역명: 난지물재생센터 공정안전관리(PSM) 컨설팅 용역												
<b>1. 직접인건비</b>		<b>1</b>	<b>식</b>									
① 공정안전관리 이행상태점검 대비 컨설팅		1	식									
- PSM 대상설비 현장점검 및 진단		1	"	2,595,508	2,595,508			50%	1,297,754	50%	1,297,754	
- 부서별 이행상태점검 대비 면담 및 능력향상지도		1	"	553,634	553,634			50%	276,817	50%	276,817	
- 공정안전관리 12대요소 이행내용 검토 및 지도		1	"	1,483,784	1,483,784			50%	741,892	50%	741,892	
② 공정안전보고서 UP-DATE		1	"	3,525,658	3,525,658			70%	2,467,961	70%	2,467,961	
③ PSM 자체감사 진행 후 자체감사 결과보고서 제출		1	"	3,888,806	3,888,806			100%	3,888,806	100%	3,888,806	
④ PSM 전문화 교육 진행		1	"	462,847	462,847			100%	462,847	100%	462,847	
소 계					12,510,237			70%	8,757,166	70%	8,757,166	
<b>2. 경비</b>		<b>1</b>	<b>식</b>									
가. 직접경비												
인쇄비 및 출장비				(직접인건비)*10%	1,251,024			70%	875,717	70%	875,717	
나. 제경비				(직접인건비)*110%	13,761,261			70%	9,632,882	70%	9,632,882	
다. 기술료 (직접인건비+제경비)*20%					5,204,752			70%	3,643,326	70%	3,643,326	
소 계					20,217,036			70%	14,151,925	70%	14,151,925	
<b>계</b>					<b>32,727,273</b>			70%	<b>22,909,091</b>	70%	<b>22,909,091</b>	
<b>부 가 세</b>					<b>3,272,727</b>			70%	<b>2,290,909</b>	70%	<b>2,290,909</b>	
<b>합 계</b>					<b>36,000,000</b>			70%	<b>25,200,000</b>	70%	<b>25,200,000</b>	

## 기성관련 사진 대장



	담당	센터장	지청장
결재		전결	

### 공정안전보고서 이행상태 점검표

관할청(지청)	교양지청
사업장명	서울특별시 난지물재생센터
점검일자	2019. 7. 23. ~ 2019. 7. 25.
등급	
차등관리 기준	

고 용 노 동 부