## 교통시설물 관리실태 점검결과 미흡사항(市道)

| 연번 | 위 치          | 미흡사항           | 개선 전 | 개선결과 또는 개선계획        | 소관부서  |
|----|--------------|----------------|------|---------------------|-------|
| 3  | 돈화문로 26      | 교통표지판<br>각도 이상 |      | 각도정비                | 교통행정과 |
| 6  | 청계천로 1       | 교통표지판<br>손상    |      | 2020년 교체예정          | 교통행정과 |
| 7  | 종로 142       | 교통표지판<br>각도 이상 |      | 각도정비                | 교통행정과 |
| 8  | 종로 140-1     | 교통표지판<br>손상    |      | 2020년 교체예정          | 교통행정과 |
| 18 | 돈화문로<br>83-1 | 교통표지판<br>각도 이상 |      | 창덕궁 앞 도성한복판<br>공사구간 | 교통행정과 |
| 19 | 돈화문로 73      | 교통표지판<br>각도 이상 |      | 창덕궁 앞 도성한복판<br>공사구간 | 교통행정과 |

| 연번 | 위 치      | 미흡사항            | 개선 전  | 개선결과 또는 개선계획 | 소관부서  |
|----|----------|-----------------|---|--------------|-------|
| 26 | 종로 122   | 교통표지판<br>손상     | 120 A S A S   | 2020년 교체예정   | 교통행정과 |
| 27 | 종로 249   | 교통표지판<br>표지판 낡음 | 경인지역  | 2020년 교체예정   | 교통행정과 |
| 28 | 종로 189   | 교통표지판<br>표지판 낡음 | GO ASTREAM OF THE PROPERTY OF | 2020년 교체예정   | 교통행정과 |
| 29 | 종로 143-1 | 교통표지판<br>표지판 낡음 | COLUMN SEQUENT  | 2020년 교체예정   | 교통행정과 |
| 30 | 종로 123   | 교통표지판<br>표지판 낡음 | 20 X 9  | 2020년 교체예정   | 교통행정과 |
| 31 | 종로 81    | 교통표지판<br>표지판 낡음 | ESTA SI<br>S.C.OW<br>P-2-41<br>100m   | 2020년 교체예정   | 교통행정과 |

| 연번 | 위 치                                    | 미흡사항            | 개선 전          | 개선결과 또는 개선계획 | 소관부서  |
|----|--|-----------------|---------------|--------------|-------|
| 33 | 사직로 111                                | 교통표지판<br>각도 이상  |               | 각도정비         | 교통행정과 |
| 36 | 삼청로 30 국<br>립현대미술관<br>서울관 맞은편<br>경복궁 앞 | 교통표지판<br>표지판 낡음 | SV FEU CAN    | 2020년 교체예정   | 교통행정과 |
| 37 | 삼청로 12<br>오백한복대여<br>맞은편 경복궁<br>앞       | 교통표지판<br>각도 이상  | VIP-months:   | 각도정비         | 교통행정과 |
| 38 | 삼청로 58-4                               | 교통표지판<br>표지판 낡음 | 구 간 나<br>100m | 2020년 교체예정   | 교통행정과 |
| 42 | 인사동길 5                                 | 교통표지판<br>각도 이상  |               | 각도정비         | 교통행정과 |
| 44 | 지봉로 108                                | 교통표지판<br>손상     |               | 2020년 교체예정   | 교통행정과 |

| 연번 | 위 치          | 미흡사항           | 개선 전                                    | 개선결과 또는 개선계획 | 소관부서  |
|----|--------------|----------------|---|--------------|-------|
| 48 | 청계천로 59      | 교통표지판<br>각도 이상 |   | 각도정비         | 교통행정과 |
| 49 | 청계천로 117     | 교통표지판<br>각도 이상 |   | 각도정비         | 교통행정과 |
| 50 | 청계천로 163     | 교통표지판<br>각도 이상 | P 212 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 각도정비         | 교통행정과 |
| 51 | 대학로 116      | 교통표지판<br>낡음    | 255 UN VIII                             | 2020년 교체예정   | 교통행정과 |
| 56 | 평창문화로<br>94  | 교통표지판<br>각도 이상 | 3.55 ye                                 | 각도정비         | 교통행정과 |
| 57 | 평창문화로<br>108 | 교통표지판<br>손상    | (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) | 2020년 교체예정   | 교통행정과 |

| 연번 | 위 치                              | 미흡사항                   | 개선 전 | 개선결과 또는 개선계획 | 소관부서  |
|----|----------------------------------|------------------------|------|--------------|-------|
| 58 | 평창문화로<br>139                     | 교통표지판<br>낡음            |      | 2020년 교체예정   | 교통행정과 |
| 60 | 평창문화로<br>87                      | 교통표지판<br>손상 및 각도<br>이상 |      | 2020년 교체예정   | 교통행정과 |
| 64 | 시내버스<br>정류장<br>자하문터널입<br>구·석과정 앞 | 교통표지판<br>각도 이상         | 50   | 각도정비         | 교통행정과 |