

교통안전시설 개선 정비 사진

■ 정비내용 : 강북 오현로 속도제한 정비 및 어린이보호구역 철폐



정비 전



정비 후



정비 전



정비 후