

교통안전지킴이(1월) 점검결과

□ 점 검 월 : 2020년 1월

□ 점검노선 : 총연장 10.24km (신촌로, 서소문로 등)

연번	도로명(점검구간)	연장(km)	점검조
1	서소문로, 신촌로, 동소문로 (시청역~이대역~홍대입구)	4.81	1조
2	을지로, 창경궁로, 동소문로 (시청역~성신여대입구역)	5.43	2조

□ 점검현황

구 분	계	교통안전시설							
		도로표지	안전표지	신호기	블라드	노면표시	시 선 유도봉	무단횡단 금지시설	기타
건 수	18		8		2	5	1	1	1



※ 기타(1건) : 차량충격흡수 시설 파손

□ 점검내역


연번	위 치	시설명	적 출 사 항	담당부서
1	마포구 양화로 183앞 차도중앙	시선유도봉	차도상 시선유도봉 파손	서부도로사업소 도로보수과
2	마포구 신촌로 42-2앞 차도 중앙	차량충격 흡수시설	차량충격흡수시설 파손	서부도로사업소 도로보수과
3	마포구 와우산로 180앞 횡단 보도(신촌로)	노면표시	횡단보도 노면표시 탈색	서부도로사업소 도로보수과
4	마포구 신촌로 88롯데 마트 앞 보도	블라드	보도상 블라드 파손	마포구 도로과
5	마포구 신촌로138(전자담배) 보도	무단횡단 금지시설	보도상 무단횡단금지시설 파손	마포구 도로과
6	마포구 신촌로140 수렌트카 앞	노면표시	횡단보도 노면표시 탈색	서부도로사업소 도로보수과
7	마포구 신촌로 162 국민은행 앞 차도(이대역 방향)	노면표시	차도상 차선 탈색	서부도로사업소 도로보수과

연번	위 치	시설명	적 출 사 항	담당부서
8	마포구 신촌로 230 (LUSSOSO 앞) 보도	블라드	보도상 블라드 파손	마포구 도로과
9	마포구 신촌로236 보도(크라운 고추장 삼겹살)	안전표지	보도상 교통안전표지판(횡단보도) 각도불량	서부도로사업소 기전과
10	마포구 마포대로 262 서서울 삼성아파트 앞	노면표시	횡단보도 노면표시 탈색	서부도로사업소 도로보수과
11	중구 충정로역 5번 출구 앞 중림로 (SIMMONS 앞)	안전표지	보도상 교통안전표지판(횡단보도) 각도불량	중구 교통행정과
12	중구 서소문로 9길6 세븐 건너편	안전표지	보도상 교통안전표지판(주차금지) 각도불량 및 파손	중구 교통행정과
13	중구 덕수궁길 (시의회별관과 덕수궁 사이) 보도	안전표지	보도상 교통안전표지판(회전교차로) 각도불량 및 파손	중구 교통행정과
14	서울 종로구 종로 183(효성주얼리시티 앞)	안전표지	보도상 교통안전표지판(횡단보도) 각도불량	북부도로사업소 기전과
15	서울 종로구 창경궁로 130-1(천명볼트상사 앞)	안전표지	보도상 교통안전표지판(횡단보도) 각도불량	북부도로사업소 기전과
16	서울 종로구 창경궁로 140(공방301 앞)	안전표지	보도상 교통안전표지판(횡단보도) 각도불량	북부도로사업소 기전과
17	서울 종로구 창경궁로 288(혜화동성당 앞)	안전표지	보도상 교통안전표지판(횡단보도) 각도불량	북부도로사업소 기전과
18	서울 성북구 동소문로 32(삼선교 한성대 정류장 앞)	노면표시	횡단보도 노면표시 탈색	북부도로사업소 도로보수과

교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	1	시설명	도로부속물	분 야	교통안전 부속물	유 형	시선유도봉	
	위 치	마포구 양화로 183앞 차도중앙			관리부서 담당자	서부도로사업소 도로보수과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자			지적사항		정비일자/담당자		정비사항	
	2020.1.20./ 고광호 박선영			차도상 시선유도봉 파손					


교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	2	시설명	도로부속물	분 야	교통안전 부속물	유 형	기타 충격흡수시설	
	위 치	마포구 신촌로 42-2앞 차도 중앙			관리부서 담당자	서부도로사업소 도로보수과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항			정비일자/담당자		정비사항	
	2020.1.20./ 고광호 박선영		차도 중앙 차량 충격흡수시설 파손						



교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	3	시설명	교통안전표지	분 야	교통안전 표지	유 형	노면표시	
	위 치	마포구 와우산로 180앞 횡단보도(신촌로)			관리부서 담당자	서부도로사업소 도로보수과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항			정비일자/담당자		정비사항	
	2020.1.20./ 고광호 박선영		횡단보도 노면표시 탈색						



교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	4	시설명	도로부속물	분 야	교통안전 부속물	유 형	블라드	
	위 치	마포구 신촌로 88롯데마트 앞 보도			관리부서 담당자	마포구 도로과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자			지적사항		정비일자/담당자		정비사항	
	2020.1.20./ 고광호 박선영			보도상 블라드 파손					



교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	5	시설명	도로부속물	분 야	교통안전 부속물	유 형	무단횡단 금지 시설	
	위 치	마포구 신촌로138(전자담배) 보도			관리부서 담당자	마포구 도로과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자		지적 사항			정비일자/담당자		정비사항	
	2020.1.20./ 고광호 박선영		보도상 무단횡단금지시설 파손						

교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	6	시설명	교통안전표지	분 야	교통안전 표지	유 형	노면표시	
	위 치	마포구 신촌로140 수렌트카 앞			관리부서 담당자	서부도로사업소 도로보수과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항			정비일자/담당자		정비사항	
	2020.1.20./ 고광호 박선영		횡단보도 노면표시 탈색						

교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	7	시설명	교통안전표지	분 야	교통안전 표지	유 형	노면표시	
	위 치	마포구 신촌로 162 국민은행 앞 차도(이대역 방향)			관리부서 담당자	서부도로사업소 도로보수과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항			정비일자/담당자		정비사항	
	2020.1.20./ 고광호 박선영		차도상 차선 탈색 (약 100m)						



교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	8	시설명	도로부속물	분 야	교통안전 부속물	유 형	블라드	
	위 치	마포구 신촌로 230 (LUSSOSO 앞) 보도			관리부서 담당자	마포구 도로과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항			정비일자/담당자		정비사항	
	2020.1.20./ 고광호 박선영		보도상 블라드 파손						

교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	9	시설명	교통안전표지	분 야	교통안전 표지	유 형	지시표지	
	위 치	마포구 신촌로236 보도 (크라운 고추장 삼겹살)			관리부서 담당자	서부도로사업소 기전과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
									
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항			정비일자/담당자		정비사항	
2020.1.20./ 고광호 박선영		안전표지(횡단보도) 각도 불량							


교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	10	시설명	교통안전표지	분 야	교통안전 표지	유 형	노면표시	
	위 치	마포구 마포대로 262 서서울 삼성아파트 앞			관리부서 담당자	서부도로사업소 도로보수과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항			정비일자/담당자		정비사항	
	2020.1.20./ 고광호 박선영		차도상 횡단보도 탈색						

교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	11	시설명	교통안전표지	분 야	교통안전 표지	유 형	지시표지	
	위 치	중구 충정로역 5번 출구 앞 중림로(SIMMONS 앞)			관리부서 담당자	중구 교통행정과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항			정비일자/담당자		정비사항	
	2020.1.20./ 고광호 박선영		보도상 표지판 (횡단보도) 각도불량						

교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	12	시설명	교통안전표지	분 야	교통안전 표지	유 형	규제표지	
	위 치	중구 서소문로 9길6 세븐 건너편			관리부서 담당자	중구 교통행정과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
									
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자	지적사항		정비일자/담당자	정비사항				
2020.1.20./ 고광호 박선영	보도상 표지판 (주차 금지)각도불량 및 파손								

교통안전시설 관리카드

	연 번	13	시설명	교통안전표지	분 야	교통안전 표지	유 형	지시표지
	위 치	중구 덕수궁길 (시의회별관과 덕수궁 사이) 보도			관리부서 담당자	중구 교통행정과		
시설 현황	위 치 도				점 검 내 역(점검사진)			
								
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)				정 비 내 역(정비사진)			
								
	점검내역				정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항		정비일자/담당자		정비사항	
2020.1.20./ 고광호 박선영		보도상 표지판(회전 교차로) 각도 불량						

교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	14	시설명	교통안전표지	분 야	교통안전 표지	유 형	지시표지	
	위 치	서울 종로구 종로 183(효성주 얼리시티 앞)			관리부서 담당자	북부도로사업소 기전과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항			정비일자/담당자		정비사항	
	2020.1.22./ 박성재, 김대원		안전표지판 각도불량						

교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	15	시설명	교통안전표지	분 야	교통안전 표지	유 형	규제표지	
	위 치	서울 종로구 창경궁로 130-1 (천명볼트상사 앞)			관리부서 담당자	북부도로사업소 기전과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항			정비일자/담당자		정비사항	
	2020.1.22./ 박성재, 김대원		안전표지판 각도불량						



교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	16	시설명	교통안전표지	분 야	교통안전 표지	유 형	지시표지	
	위 치	서울 종로구창경궁로 140(공방301 앞)			관리부서 담당자	북부도로사업소 기전과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항			정비일자/담당자		정비사항	
	2020.1.22./ 박성재, 김대원		안전표지판 각도불량						

교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	17	시설명	교통안전표지	분 야	교통안전 표지	유 형	규제표지	
	위 치	서울 종로구창경궁로 288(혜화동성당 앞)			관리부서 담당자	북부도로사업소 기전과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자			지적사항		정비일자/담당자		정비사항	
	2020.1.22./ 박성재, 김대원			안전표지판 각도불량					

교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	18	시설명	교통안전표지	분 야	교통안전 표지	유 형	노면표시	
	위 치	서울 성북구동소문로 32(삼선교 한성대 정류장 앞)			관리부서 담당자	북부도로사업소 도로보수과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항			정비일자/담당자		정비사항	
	2020.1.22./박성재, 김대원		횡단보도 노면표시 탈색						