

# 교통안전지킴이(1월) 점검결과

□ 점 검 월 : 2020년 1월

□ 점검노선 : 총연장 10.24km (신촌로, 서소문로 등)

연번	도로명(점검구간)	연장(km)	점검조
1	서소문로, 신촌로, 동소문로 (시청역~이대역~홍대입구)	4.81	1조
2	을지로, 창경궁로, 동소문로 (시청역~성신여대입구역)	5.43	2조

□ 점검현황

구 분	계	교통안전시설							
		도로표지	안전표지	신호기	블라드	노면표시	시 선 유도봉	무단횡단 금지시설	기타
건 수	18		8		2	5	1	1	1

※ 기타(1건) : 차량충격흡수 시설 파손

□ 점검내역

연번	위 치	시설명	적 출 사 항	담당부서
14	서울 종로구 종로 183(효성주얼리시티 앞)	안전표지	보도상 교통안전표지판(횡단보도) 각도불량	북부도로사업소 기전과
15	서울 종로구 창경궁로 130-1(천명볼트상사 앞)	안전표지	보도상 교통안전표지판(횡단보도) 각도불량	북부도로사업소 기전과
16	서울 종로구 창경궁로 140(공방301 앞)	안전표지	보도상 교통안전표지판(횡단보도) 각도불량	북부도로사업소 기전과
17	서울 종로구 창경궁로 288(혜화동성당 앞)	안전표지	보도상 교통안전표지판(횡단보도) 각도불량	북부도로사업소 기전과


# 교통안전시설 관리카드

<b>시설 현황</b>	연 번	14	시설명	교통안전표지	분 야	교통안전 표지	유 형	지시표지	
	위 치	서울 종로구 종로 183(효성주 얼리시티 앞)			관리부서 담당자	북부도로사업소 기전과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
<b>점검 · 정비 이력</b>	점검내역				정비내역				
	점검일자/점검자		지적사항		정비일자/담당자		정비사항		
	2020.1.22./ 박성재, 김대원		안전표지판 각도불량		2020.2.7./ 강운규		각도정비		



# 교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	15	시설명	교통안전표지	분 야	교통안전 표지	유 형	규제표지	
	위 치	서울 종로구 창경궁로 130-1 (천명볼트상사 앞)			관리부서 담당자	북부도로사업소 기전과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
									
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자		지적사항			정비일자/담당자		정비사항	
	2020.1.22./ 박성재, 김대원		안전표지판 각도불량			2020.2.7./ 강운규		각도정비	

# 교통안전시설 관리카드

시설 현황	연 번	16	시설명	교통안전표지	분 야	교통안전 표지	유 형	지시표지	
	위 치	서울 종로구창경궁로 140(공방301 앞)			관리부서 담당자	북부도로사업소 기전과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
점검 · 정비 이력	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
									
	점검내역					정비내역			
	점검일자/점검자		지적 사항			정비일자/담당자		정비사항	
	2020.1.22./ 박성재, 김대원		안전표지판 각도불량			2020.2.7./ 강운규		각도정비	

# 교통안전시설 관리카드

<b>시설 현황</b>	연 번	17	시설명	교통안전표지	분 야	교통안전 표지	유 형	규제표지	
	위 치	서울 종로구창경궁로 288(혜화동성당 앞)			관리부서 담당자	북부도로사업소 기전과			
	위 치 도					점 검 내 역(점검사진)			
									
<b>점검 · 정비 이력</b>	점 검 내 역(점검사진)					정 비 내 역(정비사진)			
									
	<b>점검내역</b>					<b>정비내역</b>			
	점검일자/점검자	지적사항		점검일자/담당자	정비사항				
2020.1.22./ 박성재, 김대원	안전표지판 각도불량		2020.2.7./ 강운규	각도정비					