










순번	시·도	시·군·구	지정종목	국가유산명	점검일	점검자	점검결과	점검사진
1	서울	종로구	보물	서울 흥인지문	12.7.	김경식	(현지시정)화재등 대응매뉴얼 현행화 필요	-
2	서울	종로구	보물	서울 문묘 및 성균관	12.7.	김경식	(현지시정)화재등 대응매뉴얼 현행화 필요	-
3	서울	종로구	보물	서울 동관왕묘	12.7.	김경식	(현지시정)화재등 대응매뉴얼 현행화 필요	-
4	서울	종로구	사적	서울 한양도성(혜화문)	12.7.	김경식	(현지시정)화재등 대응매뉴얼 현행화 필요	-
5	서울	종로구	사적	서울 탑골공원	12.7.	김경식	(현지시정)화재등 대응매뉴얼 현행화 필요	-
6	경기	성남시	보물	성남 봉국사 대광명전	12.7.	이윤정	(현지시정)소화기 표시 미부착, 자체 점검표에 점검일자 미표기	

순번	시·도	시·군·구	지정종목	국가유산명	점검일	점검자	점검결과	점검사진
6	경기	성남시	보물	성남 봉국사 대광명전	12.7.	이윤정	(보수보강)내부 불꽃감지기 미작동	
							(보수보강)소화전함 위치표시 점멸등 미작동	
							(보수보강)누전차단기 미설치, 내부 배선 정리 필요	

순번	시·도	시·군·구	지정 종목	국가유산명	점검일	점검자	점검결과	점검사진
7	충남	당진시	사적	당진 솔미마을 김대건신부 유적	11.28.	이진우	(보수보강)CCTV 관제모니터에 영상 연계가 불량인 상태로 확인 및 정비 필요(미연계 영상확인)	
							(보수보강)소방 호스릴 펌프 누수 및 누전차단기 트립 확인, 즉시 정비 필요	
							(보수보강)생가 기단 면석 탈락 확인 및 정비필요	

순번	시·도	시·군·구	지정종목	국가유산명	점검일	점검자	점검결과	점검사진
8	충남	아산시	사적	아산 맹씨 행단	11.28.	이진우	(보수보강)CCTV 관제모니터에 영상연계가 불량인 상태로 확인 및 정비 필요	
							(보수보강)맹씨 행단 내에 관리자 없으므로 인근(50m) '고불맹사성 기념관'에 관제설비와 관리자, 매뉴얼 및 비상연락망 비치 필요	

순번	시·도	시·군·구	지정 종목	국가유산명	점검일	점검자	점검결과	점검사진
9	충남	아산시	국민	아산 용궁댁	11.28.	이진우	(보수보강)CCTV 관제모니터에 영상 연계가 불량인 상태로 확인 및 정비 필요(미연계 영상확인)	
							(보수보강)안채 배면 노출 전기배선 정비 필요	
							(보수보강)안채 내부 기단 강회다짐 파손 확인 및 정비 필요	



순번	시·도	시·군·구	지정종목	국가유산명	점검일	점검자	점검결과	점검사진
10	충남	예산군	국보	예산 수덕사 대웅전	12.1.	이준용	(현지시정)화재등 대응매뉴얼 현행화 필요	
							(보수보강)접속실패 cctv 모니터링 화면 연결 수리 필요	
11	충남	청양군	보물	청양 장곡사 상 대웅전	12.1.	이준용	(보수보강)사용하지 않는 방법용 감지기 철거 필요	


순번	시·도	시·군·구	지정종목	국가유산명	점검일	점검자	점검결과	점검사진
12	충남	청양군	보물	청양 장곡사 하대웅전	12.1.	이준용	(보수보강)사용하지 않는 방법용 감지기 철거 필요	
13	전북	전주시	보물	전주 조경묘 정묘	11.22.	김경식	이상없음	-
14	전남	구례군	보물	구례 천은사 일주문	11.28.	우은호	이상없음	-
15	전남	구례군	국민	구례 윤조루 고택	11.28.	우은호	이상없음	-
16	전남	순천시	국민	순천 낙안읍성 마루방집	12.1.	서민석 박종인	(현지시정)비상연락망 및 화재등 대응매뉴얼 가옥 내 비치 필요	-
17	전남	순천시	국민	순천 낙안읍성 ㄱ자집	12.1.	서민석 박종인	이상없음	-
18	전남	순천시	국민	순천 낙안읍성 주막집	12.1.	서민석 박종인	이상없음	-
19	전남	순천시	국민	순천 낙안읍성 서문성벽집	12.1.	서민석 박종인	(현지시정)비상연락망 및 화재등 대응매뉴얼 가옥 내 비치 필요	-
20	전남	순천시	국민	순천 낙안읍성 향리덕	12.1.	서민석 박종인	(현지시정)비상연락망 및 화재등 대응매뉴얼 가옥 내 비치 필요	-

순번	시·도	시·군·구	지정 종목	국가유산명	점검일	점검자	점검결과	점검사진
21	경북	경주시	국민	경주 최부자댁	11.23.	이윤정	(현지시정)비상연락망 및 화재등 대응매뉴얼 현행화 및 비치 필요	
							(보수보강)소화전함 위치표시 점멸등 미작동	
22	경북	경주시	국민	경주 양동마을 사호당 고택	11.23.	이윤정	(현지시정)비상연락망 및 화재등 대응매뉴얼 현행화 및 비치 필요	-
							(현지시정)소화기 표시 미부착, 자체 점검표 미표기	



순번	시·도	시·군·구	지정 종목	국가유산명	점검일	점검자	점검결과	점검사진
22	경북	경주시	국민	경주 양동마을 사호당 고택	11.23.	이윤정	(보수보강)옥외 콘센트 덮개 미설치 및 누전차단기 미설치	 
23	경북	경주시	국민	경주 양동마을 안락정	11.23.	이윤정	(현지시정)비상연락망 및 화재등 대응매뉴얼 현행화 및 비치 필요	-
							(현지시정)소방안전관리자 미선임, 소방시설 자체점검 미실시	-
							(보수보강)콘센트 및 차단기 덮개 미설치, 누전차단기 미설치, 배선정리 필요	

순번	시·도	시·군·구	지정종목	국가유산명	점검일	점검자	점검결과	점검사진
23	경북	경주시	국민	경주 양동마을 안락정	11.23.	이윤정	(보수보강)감지기 미작동 및 수신기 미연동	
24	경북	안동시	국보	안동 봉정사 극락전	12.6.	우은호 최미소	(보수보강)소화전함 주변 장애물 이설 등 조치 필요	
25	경북	안동시	국보	안동 봉정사 대웅전	12.6.	우은호 최미소	이상없음	-
26	경북	안동시	보물	안동 개목사 원통전	12.6.	우은호 최미소	이상없음	-
27	경북	안동시	보물	안동 봉정사 화엄강당	12.6.	우은호 최미소	(현지시정)주변 소화기 분산 배치 필요	

순번	시·도	시·군·구	지정종목	국가유산명	점검일	점검자	점검결과	점검사진
28	경북	안동시	보물	안동 봉정사 고금당	12.6.	우은호 최미소	이상없음	-
29	경북	안동시	국민	안동 풍산류씨 금계재사	12.6.	우은호 최미소	이상없음	-
30	경북	안동시	국민	안동 안동권씨 능동재사	12.6.	우은호 최미소	이상없음	-
31	경북	영덕군	국민	영덕 무안박씨 희암재사	11.24.	서민석 신준호	(현지시정)화재등 대응매뉴얼 비치 필요	-
							(보수보강)펌프 배터리 전원 불량	
32	경북	영덕군	국민	영덕 충효당 종택	11.24.	서민석 신준호	(현지시정)화재등 대응매뉴얼 비치 필요	-
33	경북	예천군	보물	예천권씨 초간종택 별당	11.30.	이용석	(현지시정)비상연락망 비치 필요	-
34	경북	예천군	보물	예천 야옹정	11.30.	이용석	(현지시정)비상연락망 비치 필요	-
35	경북	예천군	국민	예천 남악 종택	11.30.	이용석	(현지시정)비상연락망 비치 필요	-