




소방용수시설 현장확인 결과서

연번	부서	용수번호 (식별)	위치	확인 결과
1	월계 119 안전센터	4002호 (급수탑)	주소 : 서울특별시 노원구 월계로 323 월계19안전센터앞	양호
검토 내용				
제수변 맨홀과 보도 간 단차 없음. 해당 개소의 보수 및 맨홀 인근 보도 정비가 완료함.				
위치도		전경사진		검토사진
				

2024년 5월 29일

보고자 : 계급 소방경
계급 소방위

성명 장완용
성명 황정길

(Handwritten signatures)

확인자 : 진압1대장
계급 소방위

성명 박현원

(Handwritten signature)