

기능부서 취약시간 순찰 현장 사진

청소행정과

을지로3가공사현장앞 (정비 전)




정비 후




퇴계로5가길 오토바이상회앞 (정비 전)



정비 후



마른내길 중부시장앞 (정비 전)



정비 후



삼일대로 305 앞 (정비 전)



정비 후




마른내로 52 앞 (정비 전)



정비 후



마장로 18길 2-1 앞 (정비 전)



정비 후



도로시설과

퇴계로 312 (정비 전)



정비 후



세종대로 135 (정비 전)



정비 후



마른내로 109 (정비 전)



정비 후



청구역 3번 출구 (정비 전)



정비 후



동호로 국민은행 앞 (정비 전)



정비 후



남대문시장2길 13 (정비 전)



정비 후



도시디자인과

을지로5가 사거리 (정비 전)



정비 후



태극당 (정비 전)



정비 후



약수역 사거리 (정비 전)



정비 후



청구역 사거리 (정비 전)




정비 후



신당역 사거리 (정비 전)



정비 후



흥인사거리 (정비 전)



정비 후



항학아크로타워 (정비 전)



정비 후



도로교통공단 사거리 (정비 전)



정비 후



삼성레미안하이베르아파트 (정비 전)



정비 후



중구보훈회관 (정비 전)



정비 후



도로교통공단 사거리 (정비 전)



정비 후



청계8가 교차로 (정비 전)



정비 후



황학동 롯데케슬베네치아 (정비 전)



정비 후



신평화패션타운 5번출구 (정비 전)



정비 후



청계2가 삼일교 (정비 전)



정비 후



을지로3가역 12번출구 (정비 전)



정비 후

