

기성검사(관리)조서 제출

이준 019 - 27

2019 . 09 . 03.

수 신 : 동부수도사업소장

참 조 : 시설 관리과장

제 목 : 건설사업관리 결과에 대한 기성검사 (제1회) 검토 자료제출

1. 2019년 동부 수도사업소, 2019년 중량, 동대문구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사와 관련하여 우리회사에서 관리하고 있는 상수도 공사완료건에 대하여 시공사에서 기성 정산요청(제1회)으로 따로붙임과 같이 검토하여 제출하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

따로붙임 : 가. 건설 사업기술자 (기성부분 준공) 건설사업 관리조서 1부.

나. 공사 기성부분 검사원 (내역서 및 사진 등 별첨) 1부.

다. 준공검사원 1부 . 끝.

(주) 이준엔지니어링

대표이사 나 석 근



감독대행자 : 김 진배 

건설사업관리기술자 (기성부분 - 1회) 건설사업관리조서

공 사 명 : 2019년 중량, 동대문구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사


2019년 4월 23일 동부수도사업소와 계약분

위 공사의 건설사업관리기술자로 임명받아 2019년 4월26부터 2019년 8월 30일 까지 실시 건설사업관리한 결과 (제 1회 기성부분 검사까지의) 공사전반에 걸쳐 공사설계 도서, 품질관리기준 및 기타 약정대로 어김없이 전공사의 (41%기성)되었음을 인정함.

2019년 09월 일

건설사업관리 기술자


김진배



동부수도사업소 귀하

공사 기성부분 (1회) 검사원 (1회)

건설사업관리기술자 경유 김진배



1. 공 사 명 : 2019년 중량, 동대문구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사
2. 위 치 : 중량, 동대문구지역
3. 계 약 금 액 : 금육억일천사백사십구만구천사백원 (₩ 614,499,400)
4. 1회기성금액 : 금이억오천이백사십이만원 (₩ 252,420,000)
6. 계약 년월일 : 2019년 4월 23일
7. 착공 년월일 : 2019년 4월 26일
8. 준 공 기 한 : 2020년 04월 30일
9. 현 재 공 정 : 2019. 08. 30 . 현재 41%
10. 첨 부 서 류 : 기성공정 내역서 (1회), 기성부분 사진

위 공사의 수급시행에 있어서 공사전반에 걸쳐 공사설계도서, 품질관리기준 및 기타
약정대로 어김없이 기성되었음을 확인하오며 만약 공사의 시공, 건설사업관리 및 검
사에 관하여 하자가 발견될시에는 즉시 변상 또는 재시공할 것을 서약하고 이에 기성
검사원을 제출하오니 검사하여 주시기 바랍니다.

2019 년 09월 일

주 소 :서울시 동대문구 천호대로3,동진빌딩603호

상 호 : 승효건설(주)

성 명 : 김 성 현 (인)



(주) 이준 대 표 이 사 귀 하

기성 준공 검사원

건설사업관리기술자 경유 김진배 

1. 공 사 명 : 2019년 중량, 동대문구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사
2. 공 사 위 치 : 중량, 동대문구지역
3. 계 약 금 액 : 금육역일천사백사십구만구천사백원 (₩ 614,499,400)
4. 계 약 연월일 : 2019년 4월 23일
5. 착공 연월일 : 2019년 4월 26일
6. 준 공 기 한 : 2020년 04월 30일
7. 실지기성년월일 : 2019년 08월 30일
8. 첨 부 서 류 : 기성사진

위 공사의 수급시행에 있어서 공사전반에 걸쳐 공사설계도서, 품질관리기준 및 기타
약정대로 어김없이 준공하였음을 확인하오며 만약 공사의 시공, 건설사업관리 및 검
사에 관하여 하자가 발견될 시는 즉시 실액 변상 또는 재시공할 것을 서약하고 이에
준공검사원을 제출합니다.

2019 년 09 월 일

주 소 : 서울시 동대문구 천호대로3, 동진빌딩603호
상 호 : 승효건설(주)
성 명 : 김 성 현 (인)



동부수도 사업소장 귀 하

준공사진대지

점검일	2019	사업소명	동 부	공사종류	시설물보수	시공사	승효건설
-----	------	------	-----	------	-------	-----	------

위 치				개 요	예비준공사진		
-----	--	--	--	-----	--------	--	--

사진설명	청량리동50-14			사진설명	청량리동50-14		
------	-----------	--	--	------	-----------	--	--



공사명	2019중랑동대문구 시설물유지보수공사
공 종	준공검사
위치	청량리동50-14
시공사	(주)승효건설
일자	2019.09



공사명	2019중랑동대문구 시설물유지보수공사
공 종	준공검사
위치	청량리동50-14
시공사	(주)승효건설
일자	2019.09

사진설명	전농동60-208			사진설명	전농동60-208		
------	-----------	--	--	------	-----------	--	--



공사명	2019중랑동대문구 시설물유지보수공사
공 종	준공검사
위치	전농동60-208
시공사	(주)승효건설
일자	2019.09



공사명	2019중랑동대문구 시설물유지보수공사
공 종	준공검사
위치	전농동60-208
시공사	(주)승효건설
일자	2019.09

사진설명	목동234-11			사진설명	목동234-11		
------	----------	--	--	------	----------	--	--



공사명	2019중랑동대문구 시설물유지보수공사
공 종	준공검사
위치	목동234-11
시공사	(주)승효건설
일자	2019.09



공사명	2019중랑동대문구 시설물유지보수공사
공 종	준공검사
위치	목동234-11
시공사	(주)승효건설
일자	2019.09