


# 사 진 대 지

■ 공 사 명 : 2015년 관내도로시설물 유지보수공사(연간단가)

		<b>공 사 전</b>	
		<b>위치</b>	홍제동 청련사 입구 (홍제2동)
		<b>공 사 중</b>	
		<b>위치</b>	1. 흥연8길 35-43
		<b>공 사 후</b>	
		<b>위치</b>	1. 흥연8길 35-43
		<b>공 사 후</b>	
		<b>내용</b>	디자인난간설치

# 사 진 대 지

■ 공 사 명 : 2015년 관내도로시설물 유지보수공사(연간단가)

		공 사 전	
<p style="text-align: center;">위치</p>	<p style="text-align: center;">홍연8길 32-13</p>		
<p style="text-align: center;">내용</p>	<p style="text-align: center;">모르터바르기</p>		
		공 사 중	
<p style="text-align: center;">위치</p>	<p style="text-align: center;">홍연8길 32-13</p>		
<p style="text-align: center;">내용</p>	<p style="text-align: center;">모르터바르기</p>		
		공 사 후	
<p style="text-align: center;">위치</p>	<p style="text-align: center;">홍연8길 32-13</p>		
<p style="text-align: center;">내용</p>	<p style="text-align: center;">모르터바르기</p>		


# 사 진 대 지

■ 공 사 명 : 2015년 관내도로시설물 유지보수공사(연간단가)

	공 사 전	
	위치	증가로 53
	공 사 중	
	위치	증가로 53
	공 사 후	
	위치	증가로 53
	내용	표면보수
	내용	표면보수
	내용	표면보수



# 사 진 대 지

■ 공 사 명 : 2015년 관내도로시설물 유지보수공사(연간단가)

		<p>공 사 전</p>	
<p>위치</p>	<p>연세로2길 75</p>	<p>내용</p>	<p>계단 신설 조적쌓기(4단)</p>
		<p>공 사 중</p>	
<p>위치</p>	<p>연세로2길 75</p>	<p>내용</p>	<p>계단 신설 조적쌓기(4단)</p>
		<p>공 사 후</p>	
<p>위치</p>	<p>연세로2길 75</p>	<p>내용</p>	<p>계단 신설 조적쌓기(4단)</p>

# 사 진 대 지

■ 공 사 명 : 2015년 관내도로시설물 유지보수공사(연간단가)

		<b>공 사 전</b>	
		위치	홍은중앙로9나길 65~67
		<b>공 사 중</b>	
		위치	홍은중앙로9나길 65~67
		<b>공 사 후</b>	
		위치	홍은중앙로9나길 65~67
		<b>공 사 후</b>	
		내용	계단난간설치