

기 성 사 진 대 지

2019년 도로시설물 세척용역-서부

2019.8

주식회사테크플러스



2019년 도로부속시설물 세척용역-서부	
위치	남산1호터널(상행)
공정	작업 전
작업 부위	벽체



2019년 도로부속시설물 세척용역-서부	
위치	남산1호터널(상행)
공정	작업 중
작업 부위	벽체



2019년 도로부속시설물 세척용역-서부	
위치	남산1호터널(상행)
공정	작업 후
작업 부위	벽체



2019년 도로부속시설물 세척용역-서부	
위치	남산1호터널(상행)
공정	작업 전
작업 부위	벽체



2019년 도로부속시설물 세척용역-서부	
위치	남산1호터널(상행)
공정	작업 중
작업 부위	벽체



2019년 도로부속시설물 세척용역-서부	
위치	남산1호터널(상행)
공정	작업 후
작업 부위	벽체



2019년 도로부속시설물 세척용역-서부	
위치	남산1호터널(하행)
공정	작업 전
작업 부위	벽체



2019년 도로부속시설물 세척용역-서부	
위치	남산1호터널(하행)
공정	작업 중
작업 부위	벽체



2019년 도로부속시설물 세척용역-서부	
위치	남산1호터널(하행)
공정	작업 후
작업 부위	벽체



2019년 도로부속시설물 세척용역-서부	
위치	남산1호터널(하행)
공정	작업 전
작업 부위	벽체




2019년 도로부속시설물 세척용역-서부	
위치	남산1호터널(하행)
공정	작업 중
작업 부위	벽체



2019년 도로부속시설물 세척용역-서부	
위치	남산1호터널(하행)
공정	작업 후
작업 부위	벽체



2019년 도로부속시설물 세척용역-서부	
위치	남산3호터널(상행)
공정	작업 전
작업 부위	벽체



2019년 도로부속시설물 세척용역-서부	
위치	남산3호터널(상행)
공정	작업 중
작업 부위	벽체



2019년 도로부속시설물 세척용역-서부	
위치	남산3호터널(상행)
공정	작업 후
작업 부위	벽체




2019년 도로부속시설물 세척용역-서부	
위치	남산3호터널(상행)
공정	작업 전
작업 부위	벽체




2019년 도로부속시설물 세척용역-서부	
위치	남산3호터널(상행)
공정	작업 중
작업 부위	벽체




2019년 도로부속시설물 세척용역-서부	
위치	남산3호터널(상행)
공정	작업 후
작업 부위	벽체




2019년 도로부속시설물 세척용역-서부	
위치	남산2호터널
공정	작업 전
작업 부위	벽체




2019년 도로부속시설물 세척용역-서부	
위치	남산2호터널
공정	작업 중
작업 부위	벽체




2019년 도로부속시설물 세척용역-서부	
위치	남산2호터널
공정	작업 후
작업 부위	벽체



2019년 도로부속시설물 세척용역-서부	
위치	남산2호터널
공정	작업 전
작업 부위	벽체



2019년 도로부속시설물 세척용역-서부	
위치	남산2호터널
공정	작업 중
작업 부위	벽체



2019년 도로부속시설물 세척용역-서부	
위치	남산2호터널
공정	작업 후
작업 부위	벽체



2019년 도로부속시설물 세척용역-서부	
위치	퇴계로지하차도
공정	작업 전
작업 부위	벽체



2019년 도로부속시설물 세척용역-서부	
위치	퇴계로지하차도
공정	작업 중
작업 부위	벽체



2019년 도로부속시설물 세척용역-서부	
위치	퇴계로지하차도
공정	작업 후
작업 부위	벽체



2019년 도로부속시설물 세척용역-서부	
위치	의주로지하차도
공정	작업 전
작업 부위	벽체



2019년 도로부속시설물 세척용역-서부	
위치	의주로지하차도
공정	작업 중
작업 부위	벽체



2019년 도로부속시설물 세척용역-서부	
위치	의주로지하차도
공정	작업 후
작업 부위	벽체